PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDAONE

(Provincia di Trento)

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019



P.E.M. PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO PRASO

SCHEDE DI CATALOGAZIONE IN VIGORE DA N. 651 A N. 687

Febbraio 2021 - Approvazione con prescrizioni

dott. arch. Remo Zulberti remozulberti@hotmail.com



Adeguamento con variante del PRG e patrimonio edilizio montano del Comune di Valdaone.

Elaborato di adozione definitiva relativo alla deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dd. 05.08.2020, integrato con le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. (nota prot. n. 736650 dd. 17.11.2020).

VISTO:

Il Responsabile del Servizio Tecnico arch. jr. Stefania Zulberti

651.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N-151-

DATI GENERALI

Località : Cherio

P.edif.: 458

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1324 m/slm


Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 9.50 m. Larghezza: 4.35 m.


Profondità: 9.50 m. Profondità: 6.70 m.

Htrave colmo: 6.20 m. Htrave colmo:


Htrave imposta: 4.15 m. Htrave imposta: 2.25 m, Hmurat.: Hmurat:







ESTRATTO PRG:





- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	icio integro 6 Edifico fatiscente Edificio diroccato		Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	13,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di Intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R.	Ristrutturazione edilizia F	R3 Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Si preservino i due graniti con iscrizioni presenti sul bordo porta del cascinello

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti

laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

E' ammessa l'apertura di un nuovo foro sul prospetto est simmetrico alla porta esistente

652.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N: 152

DATI GENERALI

Località: Cherio

P.edif.: 559

C.C.Praso

Quota: 1290 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 7.40 m. Cascinello Larghezza: 4.00 m. Cascinello

Profondità: 8.40 m. Profondità: 6.20 m. Larghezza: 4.05 m. Profondità: 6.35 m.

Htrave colmo: 5.98 m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave Imposta: 4.30 m. Htrave imposta: 2.38 m, Htrave imposta: 2.35 m. Hmurat.: Hmurat: Hmurat:







Prospetto est:

Prospetto sud:








Prospetto ovest:

Prospetto nord:

ESTRATTO MAPPA:

RONCONE

ESTRATTO PRG:



PUNTEGGIO

9,0



ANALISI:

1.	Tipo	logia	Funzi	onale

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam, idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

26. Classificaz. tipologica Edificio esistente Edificio da recuperare Rudere

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo R	2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

653.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.458-

DATI GENERALI

Località : Cherio

P.edif.: 558

P.fond.

C.C.Praso

Quota: 1290 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 7.90 m. Larghezza: 4.10 m.

Profondità: 8.00 m. Profondità: 5.27 m.

Htrave colmo: 5.64 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.78 m. Htrave imposta: 2.00 m, Hmurat.: Hmurat:








Prospetto nord-est:

Prospetto sud-est:







Prospetto nord-ovest:



RONCONE

ESTRATTO PRG:



PUNTEGGIO

9,0





1	TI	na	og	12	FII	nz	lo	12	P
	,,	PU	09	19	1 4	112	101	191	C

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Mulino Anteriore al 1860 Agricolo Di servizio Temporaneo Originale Ricostruita Edificio integro 6 Pietra Legno a blockbau A due falde	Malga Tra il 1860 e il 1910 Artigianale Inutilizzato Permanente Modificata Edifico fatiscente	Manufatto di servizio Tra il 1911 e il 1945 Abitativo Abbandono Trasformata 2	Altro Posteriore al 1945 Turistico-ricettivo Alterata
Agricolo Di servizio Temporaneo Originale Ricostruita Edificio integro 6 Pietra Legno a blockbau	Artigianale Inutilizzato Permanente Modificata Edifico fatiscente	Abitativo Abbandono	Turistico-ricettivo
Di servizio Temporaneo Originale Ricostruita Edificio integro 6 Pietra Legno a blockbau	Inutilizzato Permanente Modificata Edifico fatiscente	Abbandono	
Temporaneo Originale Ricostruita Edificio integro 6 Pietra Legno a blockbau	Permanente Modificata Edifico fatiscente		Alterata
Originale Ricostruita Edificio integro 6 Pietra Legno a blockbau	Modificata Edifico fatiscente		Alterata
Ricostruita Edificio integro 6 Pietra Legno a blockbau	Edifico fatiscente	Trasformata 2	Alterata
Edificio integro 6 Pietra Legno a blockbau			
Pietra Legno a blockbau			
Legno a blockbau	Diotrama irragalara	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
A due falde	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A3+B1							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Rudere

654.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.-154-

DATI GENERALI

Località : Cherio

P.edif.: 340

C.C.Praso

Quota: 1245m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 9.70 m. **Cascinello** Larghezza: 3.85 m.

Larghezza: 4.50 m.

Profondità: 10.00 m. Profondità: 6.30 m. Profondità: 6.20 m.

Htrave colmo: 5.88 m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave Imposta: 3.80 m. Htrave imposta: 2.38 m, Htrave imposta:

Hmurat.: Hmurat: Hmurat:








Prospetto sud-ovest:



Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:





- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12, Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratteristiche ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	14,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		•

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di Intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A2+2B	1			
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo	TO ENGLIS	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

L'edificio presenta caratteri tipologici da salvaguardare (doppia porta in pietra-contorni in legno)

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti

laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile

655.M.P

COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO EBIFICIO N.-155-

DATI GENERALI

Località: Cherio (Chinova) P.edif.: 459 C.C.Praso Quota: 1280m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.30 m. Cascinello Larghezza: 4.30 m.

Profondità: 9.20 m. Profondità: 9.20 m. Larghezza: 2.60 m. Profondità: 3.25 m.

Htrave colmo: 6.07 m. Htrave colmo: 4.20 m. Htrave colmo: 2.59 m.

ESTRATTO PRG:

Htrave imposta: 4.20 m. Htrave imposta: 2.59 m, Htrave imposta: 1.20 m,

Hmurat.: Hmurat: Hmurat:








Prospetto sud-ovest:



Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:



11.5

ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso
- all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV	11 2 2 3 2	
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	14,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio						

L'edificio presenta caratteri tipologici da salvaguardare (fori fronte principale ed iscrizione storica)

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile

656.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO-N. 156

DATI GENERALI

Località : Cherio

P.edif.: 337-338-339

P.fond.:

Quota: 1310 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 9,00 m.

Profondità: 9.40 m.

Htrave colmo: 6.68 m.

Htrave Imposta: 5.29 m. Hmurat.:

Larghezza: 4.00 m. Profondità: 9.40 m. Htrave colmo:


Htrave imposta: 3.88 m. Hmurat:





Prospetto nord-ovest:

Prospetto nord-est:







ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15, Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Implanto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
	30-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	360	PUNTEGGIO 10,5
A Property and the Company of the Co	Desired to the second s		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A2							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Sept.	Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Rudere

Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile

657.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTAN

EDIFICIO N.157-

DATI GENERALI

Località: Cherio (Val dal Brogn)

P.edif.: 336/1-/2

P.fond.:

Quota: 1250 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 9.85 m. Cascinello

Larghezza: 3.70 m. Larghezza: 4.24 m.

Profondità: 9.40 m. Profondità: 4.10 m. Profondità: 8.45 m.

Htrave colmo: Htrave colmo: Htrave colmo: Htrave imposta: Htrave imposta: Htrave imposta:

C.C.Pras

Hmurat.: Hmurat: Hmurat:








Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:



ESTRATTO PRG:





- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi in legno
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratteristiche ambienta 1	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	15,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+2B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

L'edificio presenta caratteri tipologici da salvaguardare, il recupero del cascinello sul prospetto nord-ovest avvenga sul prolungamento linea di falda copertura edificio principale.

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti ed eventualmente l'apertura di un nuovo foro sul prospetto sud-est simmetrico alla porta come l'esistente

Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile

658.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 158-

DATI GENERALI

Località: Cherio (Val dal Brogn)

P.edlf.: 462

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1230 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Larghezza: 3.58m. Larghezza: 6.15m.

Edificio Principale Larghezza: 10.00 m. Profondità: 8.00 m. Profondità: 3.85 m. Profondità: 4.80 m. Htrave colmo: 6.85 m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.20 m. Hmurat.: Htrave imposta: 2.00 m. Htrave imposta:

Hmurat:

Hmurat:







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:



- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di coperfura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO 14
Control of the Contro			

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+2B1							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo	10000	Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	-
Di servizio							

Rudere

Si preservi il contorno in pietra con iscrizione

Edificio esistente

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile

659.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 159

DATI GENERALI

Località : Cherio

P.edif.: 345

P.fond.:

Quota: 1170 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Larghezza: 2.40 m. Profondità: 2.45 m.

Edificio Principale Larghezza: 8.40 m. Profondità: 9.60 m. Larghezza: 4.10 m. Profondità: 9.60 m. Larghezza: 4.00 m. Profondità: 5.50 m.

Htrave colmo: 6.80 m. Htrave colmo: 4.75 m. Htrave colmo: 4.75 m. Htrave colmo: 2.90 m.

Htrave imposta: 4.75 m. Htrave imposta: 2.90 m. Htrave imposta: 2.90 m. Htrave imposta: 1.55 m.

Hmurat.: Hmurat: Hmurat: Hmurat:








Prospetto sud-ovest:



Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:



ESTRATTO PRG:



PUNTEGGIO

12,0





ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilita Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi in legno
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	-
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
		30 April 200 April 200	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+2B	1						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Rudere

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa la modifica dei fori senza contorni presenti sul fronte sud-est adeguandoli a quelli esistenti di tipo tradizionale

Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile

660.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTAN

EDIFICIO-N. 100

DATI GENERALI

Località: Cherio

P.edif.: 460

P.fond.:

Quota: 1154 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 9.70 m. **Cascinello** Larghezza: 4.00 m.

Profondità: 8.90 m. Profondità: ~ 6.40 m. Htrave colmo: Htrave colmo: Htrave imposta: Htrave imposta: Hmurat.: 3.20 m.

Hmurat.: 2.50 m.







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:







PUNTEGGIO

6,0



1. Tipologia Funzionale	1.	Ti	po	logia	F	ınz	lona	le
-------------------------	----	----	----	-------	---	-----	------	----

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture infonaco
- 15, Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente 4	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		***
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista 1	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali 0,5	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio						

Rudere

Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile

661.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTÁNO

EDHGO NAG-

DATI GENERALI

Località: Cherio (Ceresa)

P.edif.: 461

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1130 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 9.10 m. Profondità: 9.40 m. Larghezza: 3.95 m. Profondità: 6.10 m.

Htrave colmo: 5.85 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.70 m. Htrave imposta: 1.90 m. Hmurat.: Hmurat:



Prospetto sud-est:





Prospetto sud-ovest:



Prospetto nord-ovest:







- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
			Constitution of the Consti
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo	F Seven	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Rudere

PUNTEGGIO

14,0

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa la modifica del foro senza contorni sul fronte sud-est adeguandolo a quello simmetrico alla porta e l'inserimento di nuovi foro sui fronti laterali Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile

662.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.-162-

DATI GENERALI

Località : Cherio

P.edif.: 316/1-/2-/3

P.fond.:

Quota: 1120 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8.80 m. Cascinello Cascinello

Larghezza: 4.80 m. Profondità: 7.70 m.

Profondità: 8.40 m. Larghezza: 4.00 m. Profondità: 7.10 m.

Htrave colmo: 6.40 m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.83 m. Htrave imposta: 2.72 m. Htrave imposta:

Hmurat.: Hmurat: Hmurat:








Prospetto ovest:




Prospetto nord:



Prospetto est:



ESTRATTO PRG:



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EMFICION: 162

ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Trail 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
A conscibilità con strado	Annew ideian	Carattarist ambiantali	Diamentilità biastaria
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO 11,5
		The state of the s	

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A4+2B	1						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Rudere

L'edificio presenta elementi tipologici da salvaguardare (doppia porta -aggetto in legno con sostegno)

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

663.M.P

EDIFICIO N.463-

DATI GENERALI

COMUNE DI PRASO

Località: Cherio (Chinova)

P.edif.: 552

P.fond.:

Quota: 1188 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 6.74 m. Profondità: 6.35 m.

Larghezza: 4.50 m. Profondità: 7.80 m.

Htrave colmo: 5.43 m. Htrave colmo: 4.03 m. Htrave imposta: 4.16 m. Htrave imposta: 2.60 m. Hmurat.: Hmurat:



Prospetto sud-est:



Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:





ESTRATTO PRG:





- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	9,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A3+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R	3 Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

664.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.-164-

DATI GENERALI

Località: Tisole

P.edif.: 463

Quota: 1110 m/slm

Caratteristiche dimensionali : EDIFICIO INACCESSIBILE AI RILIEVI PER CROLLO ALBERI

Edificio Principale Larghezza: m. Profondità: m. Cascinello

Larghezza: m. Profondità: m.


Htrave colmo: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m.

Hmurat.:

Htrave imposta: m.

Hmurat:

	To the second se
EDIFICIO INACCESSIBILE AI RILIEVI PER CROLLO ALBERI	
Prospetto est:	Prospetto sud:
Prospetto ovest:	Prospetto nord:



- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			1
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato 2	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto	-2.7	
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	is a second
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	2,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	retrie	•

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R	3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	-	Turistico - ricettivo	

Il Servizio Foreste esprime parere negativo al recupero del manufatto.

Non è stato possibile effettuare il rilievo del manufatto per la presenza massiccia di crolli di alberi

665.M.P CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDHER N.165-

COMUNE DI PRASO DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 611

P.fond. :

Quota: 1370 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 6.05 m. Profondità: 4.60 m. Cascinello

Larghezza:

m. Profondità:

Htrave colmo: 5,20 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 4,05 m Htrave imposta: m. m.

Hmurat.: Hmurat:







Prospetto sud:




Prospetto ovest:




Prospetto nord:





ESTRATTO PRG:



PUNTEGGIO

7,0



ANALISI:

1.	Tip	ool	od	la	F	un	71	0	na	le

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita 0			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

F	43				
Restauro	R1	Risanam.conservativo R	2 Ristrutturazione edilizia	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo	2122	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Rudere

666.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EMHCIO N.166-

DATI GENERALI

Località : Batoe P.edif.: 609 P.fond. : Quota: 1360 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8.00 m. Profondità: 6.20 m. Htrave colmo: 5,70 m. Htrave Imposta: 3,85 m Hmurat.: m. Cascinello Larghezza: 2,00 m. Profondità: 4,05 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: 2,90 m. Hmurat: m.






Prospetto sud-est:






Prospetto nord-ovest:

Prospetto nord-est:







- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita 0			N.
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	7,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	157	Turistico - ricettivo	
Di servizio							

667.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 107

DATI GENERALI

Località: Atio

P.edif. :

P.fond.: 1971/1

C.C.Praso

Quota: 1420 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

 $\label{eq:continuous_problem} \textbf{Edificio Principale Larghezza:} \sim \! 9.50 \ \text{m}. \quad \textbf{Profondità:} \sim 7.70 \ \text{m}.$ Cascinello Larghezza:


m. Profondità:

Htrave colmo: Htrave colmo: m. m.

Htrave imposta: m. Htrave imposta: m.

Hmurat.: 1,00 m.

Hmurat:








Prospetto ovest:

ESTRATTO MAPPA: ♦ 57

ESTRATTO PRG:





1.	Tipo	logia	Funziona	le
----	------	-------	----------	----

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12, Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto O
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
			Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	2,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio

ANTONO MANAGERY TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

668.M.P


COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO EDIPICIO N. 168


DATI GENERALI

Località : Chinova P.edif. : P.fond. 1958 * C.C.Praso Quota: 1300 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 5.70 m. Profondità: 5,40 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m.







ANALISI:

1.	T	po	04	14	Fun	Z	on	ale

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Perfinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita		, e	
Edificio integro	Edifico fatiscente 4	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada 0.5	Approv ideias	Caratterist, ambientali	Diillia sil-
Tocossibilità coll straua 0,5	Approv. idrico 0,5	Caracterist, amplemali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	5,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	

Il manufatto ha le caratteristiche minime per essere recuperato ma non possiede l'identificazione catastale



669.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.-169-

DATI GENERALI

Località : Merlino

P.edif.:

P.fond.: 1887/1

C.C.Praso

Quota: 940 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.10 m. Cascinello Larghezza:

Profondità: 9,00 m. m. Profondità:

Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave Imposta: m. m. Htrave imposta:

m Hmurat.: 1,50 m. m. Hmurat: m.





Prospetto sud:

Prospetto ovest:







Prospetto nord:

ESTRATTO MAPPA:

Prospetto est:





EPIFICIO N: 169

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Funzionale	FL	logla	po	TI	1.	
-------------------------	------------	----	-------	----	----	----	--

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15, Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato 2	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	

			PUNTEGGIO	2,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	alt disease	

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio						

TONO ASTICA E TUTA TONO TO

670.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDHER N.170-

DATI GENERALI

Località : Praso P.edif. : 619 P.fond. : C.C.Praso Quota: 780 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.95 m. Profondità: 7,70 m. Htrave colmo: 6,50 m. Htrave imposta: 4,25 m. Hmurat.: 1,50 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: 4,25 m. Hmurat.: 1,50 m.






Prospetto sud:




Prospetto ovest:




Prospetto est:

Prospetto nord:

ESTRATTO PRG:







- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilitā-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale		Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A3							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	7	Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Rudere

PUNTEGGIO

10,0

Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio

Edificio da recuperare

671.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


EPHHOO N.171-


DATI GENERALI

Località : Crona P.edif. : P.fond. : 2249/4 C.C.Praso Quota: 1380 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: ~5.20 m. Profondità: ~4,40 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m.







ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto O
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		1000
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali 0,5	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	1,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo R	2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

672.M.P

COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


EDIFICIO N. 172


DATI GENERALI

Località : Crona P.edif. : P.fond: 2262 C.C.Praso Quota: 1380 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: ~6.50 m. Profondità: ~4,00 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m Hmurat: 1,00 m. Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.







ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15, Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato 2	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	2,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1,Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica I
Agricolo	72	Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio					

NONO WEST AND ON THE PARTIES OF THE

673.M.P


COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO EDITIGIO N. 478-


DATI GENERALI

Località : Crona P.edif. : P.fond. : 2267 C.C.Praso Quota: 1390 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: ~6.80 m. Profondità: ~5,80 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m.





EMPICIO-N: 175



ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato 2	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	2,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio						

PEM Praso

Scheda 674.M.P. cancellata dal PEM con la Variante 2019 v63

675.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 175

DATI GENERALI

Località : Nesguil

P.edif. :

P.fond.: 1952

Quota: 1040 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 8,70 m. Profondità: 7,90 m. Cascinello


Larghezza:

m. Profondità:

Htrave colmo: Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Htrave imposta: m Hmurat.: 2,40 m.

m. Hmurat: m.







ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	ologia Funzionale	Funzi	ogia	Tipo	1.
-------------------------	-------------------	-------	------	------	----

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale	
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945	
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo	
Di servizio	Inutilizzato			
Temporaneo	Permanente	Abbandono		
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata	
Ricostruita				
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato 2	Tracce di manufatto	
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno	
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro	
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana	
Non riconoscibile				
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi	
Onduline	Cemento	Cotto	Assente	i de
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile	No.
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini	
Velux	Antenna TV			
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino	
Aggetti in legno	Tettoie			
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro	
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro	
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni	
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro	
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni		
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio	
A verde con alberature	Orto			
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente	N M
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale	
Pista	Sentiero	Assente		
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale	
Pista	Sentiero	Assente		
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica	
	1		PUNTEGGIO	4,0

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di Intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio						

Rudere

Edificio da recuperare

676.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDITIZIO MO

EDFICION: 170

DATI GENERALI

Località: Pasture

P.edif. :

P.fond.: 1650

Quota: 850 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Cascinello

Larghezza:

m. Profondità: m. Htrave colmo: 3,00 m. Htrave imposta: 2,25 m Hmurat.: m. Htrave colmo:

m. Htrave imposta:

m. Hmurat: m.



Prospetto sud:



Prospetto ovest:




Prospetto nord:




Prospetto est:





ESTRATTO PRG:



EMPICION: 176



ANALISI:

1. Tipologia Funzion	ale
----------------------	-----

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilitā-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	1.00
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero 0	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	12,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

677.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


EBHOO N. 177


DATI GENERALI

Località : Merlino P.edif. : P.fond. : 1524/1 C.C.Praso Quota: 830 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: ~7,80 m. Profondità: ~4,80 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat.: 0,60 m. Cascinello m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat.: m.





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	1.	TI	pol	041	F	unz	ion	ale
-------------------------	----	----	-----	-----	---	-----	-----	-----

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12, Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Mulino
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto C
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada 0,5	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100]
			PUNTEGGIO 1.0

			PUNTEGGIO	1,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio						*********	

Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio

678.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.178-

DATI GENERALI

Località: Frate

P.edif.: 550

P.fond.:

Quota: 845 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 3,20 m. Profondità: 2,75 Cascinello

Larghezza:

m. Profondità:


m. Htrave colmo: m. Htrave colmo:

m. Htrave imposta:

m. Htrave imposta:

m Hmurat.: 0,70 m.

m. Hmurat: m.





Prospetto sud:




Prospetto ovest:


ESTRATTO MAPPA:



Prospetto nord:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Mulino
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato 2	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist, ambientali 0,5	Riconosciblità tipologica

		PUNTEGGIO	3,0
Edificio da recuperare	Rudere		•
	Edificio da recuperare	Edificio da recuperare Rudere	

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

tivo Turistico - ricettivo

679.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


EDIFICIO N.-179

DATI GENERALI


Località : Gasöl P.edif. : P.fond.: 336/1 C.C.Praso Quota: 895 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 3,00 m. Profondità: 3,20 m. Htrave colmo: 2,60 m. Htrave imposta: 1,50 m Hmurat.: m. Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.







EDIFICIO N. 179

ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilita-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero O	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	12,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	Re
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

680.M.P

COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.480-

DATI GENERALI

Località : Prada

P.edif. :

P.fond.: 649


Quota: 680 m/slm


Caratteristiche dimensionali :

Htrave colmo:

m. Htrave imposta:

Edificio Principale Larghezza: 3,40 m. Profondità: 3,20 m. Htrave colmo: 3,70 m. Htrave imposta: 3,00 m Hmurat.: m. Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. m. Hmurat: m.





PUNTEGGIO

8,0

EMPICION: 180



ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero 0	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di Intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R	3 Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Rudere

Edificio da recuperare

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

681.M.P

COMUNE DI PRASO

EBHHO N.181-

DATI GENERALI


Località : Wölf P.edif. :


P.fond.: 1213

Quota: 700 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 3,00 m. Profondità: 3,70 m. Htrave colmo: 1,75 m. Htrave imposta: 1,35 m. Hmurat.: m. Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.





PUNTEGGIO

13,0

EMFICIO-N: 101



ANALISI:

1. Tipologia Funzional	e
------------------------	---

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15, Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista 1	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

B2					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo	1000	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Rudere

Edificio da recuperare

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

682.M.P

EDIFICIO N. 182

DATI GENERALI

COMUNE DI PRASO

Località: Viole

P.edif.:

P.fond.: 1195

C.C.Praso

Quota: 680 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 3,30 m. Profondità: 3,40 m. Cascinello

Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta:

Htrave colmo: 4,05 m. Htrave imposta: 3,35 m. Hmurat.: m.








Prospetto sud:




Prospetto ovest:



Prospetto nord:





CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO



1.	Ti	pol	od	la	Fu	nz	lor	al	e
• •		70.	~9	. 4				,4.	•

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15, Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
ricade in aree agricole di pregio	(PUP)		
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO 12,0
			†

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

B2	1200					
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio						

Rudere

Edificio da recuperare

TONO ALE TURN TO A STORY TO A STO

683.M.P

EDIFICIO N-183-


COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


DATI GENERALI

Località : Dosmi P.edif. : P.fond. : 7234 C.C.Praso Quota: 740 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 4,00 m. Profondità: 2,35 m. Htrave colmo: 3,30 m. Htrave imposta: 2,30 m. Hmurat.: m. Cascinello m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.





EDHHEIGHN-183



1. Tipo	logia	Funz	lonal	e
---------	-------	------	-------	---

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilita Accesso all'area
- 21. Viabilită-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
icade in aree agricole di pregio	(PUP)		
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di Intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

B2	J. 图 图					
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizi: R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	1	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio			\neg			

Rudere

Edificio da recuperare

PEM PRASO

Vedi Scheda 684.M.P inserita con la Variante 2019 per adeguamento categoria R3*

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

685.M.P

EDIFICIO-N: 106B

DATI GENERALI

Località: Peschera de Sota

P.edif.: 323-324

P.fond.:

Quota: 1188 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 7.20 m. Profondità: 5.90 m. Larghezza: 4.00 m. Profondità: 5.90 m.

Larghezza: 3.95 m. Profondità: 5.90 m.

Htrave colmo: 5.32 m. Htrave colmo:

Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.80 m. Htrave imposta: Htrave imposta: 2.30 m.

Hmurat.: Hmurat: Hmurat:








Prospetto sud-est:






Prospetto nord-ovest:

Prospetto nord-est:







EDIFICIO N. 1068

ANALISI:

1. Tipologia Funzio	onale
---------------------	-------

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Posteriore al 1945
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	9,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso
- 4. Note e prescrizioni

compatibili

A3+2B1				11.3
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

Si preservi la scritta storica presente e i fori tradizionali del cascinello.

TONONO DE PAESA DO LA PROPERTIDA DE LA PROPERTIDA DEL PR

686.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO-N. 121B-

DATI GENERALI

Località : Piolino (Poec) P.edif. : 331/1 P.fond. : C.C.Praso Quota: 1121 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio PrincipaleLarghezza: 9.05 m.Profondità: 9.00 m.Htrave colmo: 5.90 m.Htrave imposta: 4.77 m.Hmurat:CascinelloLarghezza: 2.65 m.Profondità: 4.30 m.Htrave colmo:Htrave imposta: 3.35 m.Hmurat:CascinelloLarghezza: 4.95 m.Profondità: 8.55 m.Htrave colmo:Htrave imposta: 3.35 m.Hmurat:





Prospetto sud:







Prospetto nord:

ESTRATTO MAPPA:

ESTRATTO PRG:





EDIFICIO N. 1218



ANALISI:

1. Tipologia Funzional	le	:
------------------------	----	---

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO 10

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A3+2B1							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Rudere

Edificio da recuperare

PEM PRASO

Vedi Scheda 687.M.P inserita con la Variante 2019 per adeguamento categoria R3*