PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDAONE

(Provincia di Trento)

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019



P.E.M. PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO PRASO

SCHEDE DI CATALOGAZIONE IN VIGORE DA N. 621 A N. 650

Febbraio 2021 - Approvazione con prescrizioni

dott. arch. Remo Zulberti remozulberti@hotmail.com



692 sez. A ARCHITETTURA

VISTO:
II Responsabile del Servizio Tecnico
arch. jr. Stefania Zulberti

Adeguamento con variante del PRG e patrimonio edilizio

montano del Comune di Valdaone.
Elaborato di adozione definitiva relativo alla deliberazione del
Commissario ad acta n. 1 dd. 05.08.2020.

integrato con le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. (nota prot. n. 736650 dd. 17.11.2020).

621.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO-N. 121A

DATI GENERALI

Località: Piolino (Poec)

P.edif.: 331/2

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1121 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio PrincipaleLarghezza: 5.73 m.Profondità: 8.10 m.CascinelloLarghezza: 3.60 m.Profondità: 4.30 m.

Htrave colmo: 5.30 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.20 m. Htrave imposta:

Hmurat.:

Hmurat:





Prospetto sud:




Prospetto ovest:



Prospetto nord:



ESTRATTO PRG:



ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita 0			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	8,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		•

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A3+B1	Later la				
Restauro	R1	Risanam.conservativo Ri	2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

L'edificio è stato ricostruito su una preesistenza perdendo i caratteri tipologici montani

622.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 122

DATI GENERALI

Località: Piolino (Ronchiciol)

P.edif.: 464

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1257 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.00 m. Cascinello Larghezza: 4.88 m.

Profondità: 9.15 m. Profondità: 5.60 m.

Htrave colmo: 6.85 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.65 m. Htrave imposta: 2.05 m. Hmurat.: Hmurat:









Prospetto sud:



Prospetto ovest:









PUNTEGGIO

12,0

ANALISI:

1	T	no	04	12	Fun	7	0	12	A

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R	2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Rudere

Edificio da recuperare

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di un nuovo foro sul fronte laterale, qualora vi siano di più unità immobiliari (proprietà) un foro ogni fronte laterale

623.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO-N-123

DATI GENERALI

Località: Piolino

P.edif.:330/1-/2

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1163m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 9.20 m. Profondità: 8.50 m.

Larghezza: 8.00 m. Profondità: 5.00 m. Larghezza: 7.25 m. Profondità: 8.50 m.

Htrave colmo: 6.00 m. Htrave colmo: 3.45 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.40 m. Hmurat.: Htrave imposta: 2.90 m. Hmurat.: Htrave imposta: 2.50 m. Hmurat.:








Prospetto sud:




Prospetto ovest:



Prospetto nord:



ESTRATTO PRG:



EDIFICION: 123

ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz, tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Ta il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	11,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A1+2B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo F	2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo Artigiai		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

In caso di cambio d'uso del sottotetto può essere applicata all'edificio la tipologia architettonica A2 Per omogeneità d'intervento è ammesso l'uso un manto di copertura in tegole

624.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 124

DATI GENERALI

Località: Piolino P.edif.: 473 P.fond. C.C.Praso Quota: 1184 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 17.00 m. Profondità: 8.95 m. Larghezza:

Profondità:

Htrave colmo: 5.80 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.13 m. Htrave imposta:

Hmurat.: Hmurat:







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:

ESTRATTO MAPPA:



Prospetto nord-est:







1. Tipo	logia	Funz	onale	
---------	-------	------	-------	--

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A2							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Philips .	Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Rudere

L'edificio ha subito interventi edilizi che hanno portato alla perdita dei caratteri tipologici originari

Edificio da recuperare

A STICA E TUTONO THE TICA E TUTONO THE TICA E TUTONO TO STICA E TUT

625.M.P

COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO -EDIFICIO NI-125-


DATI GENERALI

Località : Piolino P.edif. 494/1-/2 P.fond.:* C.C.Praso Quota: 1150m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 8.70 m. Profondità: 9.00 m. Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.: 2.00 m. Cascinello Profondità: 5.75 m. Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.: 1.20 m.





CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO



ANALISI:

	1.	T	po	logia	Funzi	onale
--	----	---	----	-------	-------	-------

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente 4	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 1	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero O	Assente	
Accessibilità con strada 0,5	Approv. idrico 0,5	Caratteristiche ambientali	Riconoscibilità tipologica

			PUNTEGGIO	5,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

626.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDEICIO N.-126-

DATI GENERALI

Località: Piolino

P.edif.: 474

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1220 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 8.60 m. Cascinello Cascinello

Larghezza: 3.80 m. Larghezza: 4.95 m.

Profondità: 8.00 m. Profondità: 6.55 m. Profondità: 6.35 m.

Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave colmo: 5.53 m. Htrave imposta: 3.80 m. Htrave imposta: 2.70 m. Htrave imposta: 1.78 m.

Hmurat.: Hmurat: Hmurat:








Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:







ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Challe finalls are assisted.	Carlle - Carlle	Ta	Lance of the second	_
Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale	
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945	
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo	
Di servizio	Inutilizzato			
Temporaneo	Permanente	Abbandono		
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata	
Ricostruita				
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto	
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno	
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro	
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana	
Non riconoscibile				
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі	
Onduline	Cemento	Cotto	Assente	
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile	
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini	
Velux	Antenna TV			
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino	
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro	
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro	
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni	
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra 0,5	Altro	
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni		
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio	
A verde con alberature	Orto			
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente	
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale	_
Pista	Sentiero	Assente		_
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale	
Pista	Sentiero	Assente	The second second	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica	
			, ,	
			PUNTEGGIO	12,5

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+2B	ſ				
Restauro	R1	Risanam.conservativo F	2 Ristrutturazione edilizia R	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Rudere

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

Edificio da recuperare

627.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.427-

DATI GENERALI

Località: Piolino

P.edif.: 608

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1200 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 9.00 m. Profondità: 6.54 m. Larghezza: 3.15 m.

Profondità: 2.75 m.

Htrave colmo: 5.85 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.05 m. Htrave imposta: 2.60 m, Hmurat.: Hmurat:







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:





ESTRATTO PRG:



EDIEIGO 41-127

ANALISI:

	1.	T	po	logia	Funzion	ale
--	----	---	----	-------	---------	-----

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato	1	
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita 0			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	7,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo R	2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

628.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N-128-

DATI GENERALI

Località: Piolino

P.edif. 329-469

P.fond.

Quota: 1203 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 10.00 m Profondità: 8.95 m. Larghezza: 7.60 m Profondità: 6.25 m. Larghezza: 6.75 m Profondità: 5.70 m.

Htrave colmo: 6.00m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave Imposta: 4.20 m. Htrave imposta: 1.08m. Htrave imposta:

Hmurat.: Hmurat.: Hmurat.:






Prospetto sud-est:




Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:



ESTRATTO PRG:



PUNTEGGIO

11,0



ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12, Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A4+2B1	Maria N				
Restauro	R1	Risanam.conservativo R.	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo	THE S	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio				2	

Rudere

Edificio da recuperare

E' ammessa la riproposizione dell'aggetto in legno nella porzione di edificio in cui manca, mantenendo unatipologia unitarioa d'intervento

629.M.P

COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

ENHO N.129

DATI GENERALI


Località: Piolino (Samoda) P.edif.:465 P.fond.: C.C.Praso Quota: 1218m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.40 m. Profondità: 8.70 m. Htrave colmo: 5.12 m. Htrave imposta: 3.65m. Hmurat.:

Cascinello Larghezza: 4.00 m. Profondità: ~4.00 m. Htrave colmo: Htrave imposta: 4.00 m.





PUNTEGGIO

9,0



ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente 4	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto	3	
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di Intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A1+B1			, ,		
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Edificio da recuperare

Rudere

Il ripristino del volume originario è ammesso purchè venga promosso un intervento unitario di recupero della tipologia e dei materiali tradizionali.

630.M.P


COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO EDIFICIO N. 30


DATI GENERALI

Località : Merlino P.edif. 309 P.fond. : C.C. Praso Quota: 890 m/s lm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 12.60 m. Profondità: 7,95 m. Htrave colmo: 7.60 m. Htrave imposta: 6.55 m. Htrave imposta: 6.55 m. Htrave imposta: 2.80 m. Htrave imposta: 2.80 m. Htrave imposta: 2.80 m. Htrave imposta: 2.80 m.





ANALISI:

1.	Гіро	logia	Funz	iona	le
----	------	-------	------	------	----

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale	
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945	
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo	
Di servizio	Inutilizzato			
Temporaneo	Permanente	Abbandono		
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata	
Ricostruita				
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto	
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno	
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro	
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana	
Non riconoscibile				
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі	
Onduline	Cemento	Cotto	Assente	
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile	
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini	
Velux	Antenna TV			
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino	
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro	
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro	
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni	
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro (camino cascinello	0,
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni		
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio	
A verde con alberature	Orto			
Rete potabile	Vąscą ąccumulo	Sorgente	Assente	
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale	
Pista	Sentiero	Assente		
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale	
Pista	Sentiero	Assente		
	1	1		
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica	i

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A5+	+B1						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico – ricettivo	
Di servizio							

Rudere

Edificio da recuperare

Edificio storico con accesso laterale che presenta elementi tipologici da salvaguardare quali il camino esterno cascinello e il ponte di accesso al fienile

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul prospetto nord-est.

PEM PRASO

Vedi Scheda 631.M.P inserita con la Variante 2019 per adeguamento categoria R3*

632.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.-192-

DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif.: 475

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1290 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8.85 m. Cascinello Larghezza: 4.25 m. Cascinello Larghezza: 4.20 m.

Profondità: 8.60 m. Profondità: 6.20 m. Profondità: 5.24 m. Htrave colmo: 6.60 m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.50 m. Htrave imposta: 2.20 m. Htrave imposta: 2.20 m.

Hmurat.: Hmurat: Hmurat:







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:





ESTRATTO PRG:





ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro porta-legna) 0,8
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	15,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A2+2B1				
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

Edificio di pregio storico, rappresenta un esempio originario del tipo A2 con particolari architettonici che vanno preservati, tra cui scritta storica su contorno in pietra

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

633.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 193

DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif. 467

P.fond.:

Quota: 1295 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Cascinello


Edificio Principale Larghezza: 8.20 m Larghezza: 4.30 m

Profondità: 8.55 m. Profondità: 3.70 m.

Htrave colmo: 5.80m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.85 m. Htrave imposta: 2.14 m. Hmurat.: Hmurat.:








Prospetto nord-est:




Prospetto sud-est:



Prospetto sud-ovest:



ESTRATTO PRG:



EDIFICIO AL 188

ANALISI:

1.	Tipo	logia	Funzi	onale

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

nufatto di servizio il 1911 e il 1945 tativo pandono sformata cicio diroccato erizio no in assito ciù falde dole to colta nelli e te accesso fienile le e Tinteggiatura esco- Dipinto	Altro Posteriore al 1945 Turistico-ricettivo Alterata Tracce di manufatto Misto pietra - legno Altro Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro Focolari - forni
tativo pandono sformata dicio diroccato erizio no in assito diù falde ndole tto olta nelli e te accesso fienile	Turistico-ricettivo Alterata Tracce di manufatto Misto pietra - legno Altro Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
pandono sformata sicio diroccato erizio no in assito iù falde ndole to olta nelli e te accesso fienile	Alterata Tracce di manufatto Misto pietra - legno Altro Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
sformata icio diroccato srizio no in assito iù falde ndole to olta nelli e te accesso fienile	Tracce di manufatto Misto pietra - legno Altro Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
sformata icio diroccato srizio no in assito iù falde ndole to olta nelli e te accesso fienile	Tracce di manufatto Misto pietra - legno Altro Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
icio diroccato erizio no in assito iù falde ndole to olta nelli e te accesso fienile	Tracce di manufatto Misto pietra - legno Altro Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
orizio no in assito iù falde idole to olta nelli e te accesso fienile	Misto pietra - legno Altro Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
orizio no in assito iù falde idole to olta nelli e te accesso fienile	Misto pietra - legno Altro Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
no in assito iù falde to olta nelli e te accesso fienile	Altro Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
iù falde ndole to olta nelli e te accesso fienile	Piana Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
ndole to olta nelli e te accesso fienile	Coppi Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
to polta nelli e te accesso fienile	Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
to polta nelli e te accesso fienile	Assente Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
olta nelli e te accesso fienile	Non riconoscibile Abbaini Camino Travi Ferro Altro
e te accesso fienile le e Tinteggiatura	Abbaini Camino Travi Ferro Altro
e te accesso fienile le e Tinteggiatura	Camino Travi Ferro Altro
te accesso fienile le e Tinteggiatura	Travi Ferro Altro
te accesso fienile le e Tinteggiatura	Travi Ferro Altro
le e Tinteggiatura	Ferro Altro
	Altro
esco- Dininto	Focolari - forni
eaco- pibilito	
tana in pietra	Altro
rfetazioni	
ardino	Manufatto di servizio
jente	Assente
spersione	Assente
da privata	Via vecchia comunale
ente	
da privata	Via vecchia comunale
ente	
	Riconosciblità tipologica
i	ispersione da privata ente da privata ente tterist. ambientali

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A4+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R	2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	_
Di servizio					

Rudere

Edificio da recuperare

E' ammessa la traslazione di n.2 fori dal fronte principale ai laterali al fine di riportare un proporzione tra vuoti e pieni

634.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDIFIZIO MONTANO

EDIFICIO-N.-134-

DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif.: 468

P.fond.

C.C.Praso

Quota: 1295 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 8.45 m. Larghezza: 3.17 m.

Profondità: 12.70 m. Profondità: 5.10 m.

Htrave colmo: 6.45 m. Htrave colmo:


ESTRATTO PRG:

Htrave imposta: 4.90 m. Htrave imposta:

Hmurat.:

Hmurat:








Prospetto nord-est:



Prospetto sud-est:



Prospetto sud-ovest:





ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

	ONOLL		
Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fierili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita		3)	
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
A seessibilità ann abanda	A ideia	Constitution on biomboli	Diagnosiblità tipolo
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO 12
	i		5.00

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R.	2 Ristrutturazione edilizia R	3 Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Rudere

Edificio da recuperare

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di n.2 fori sul fronte nord-ovest posti simmetricamente alla porta esistente ed eventualmente la modifica ai fori senza contorni sul prospetto sud-ovest

635.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.135-

DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif. : 561

C.C.Praso

Quota: 1300 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 11.90 m. Cascinello

Larghezza: 3.50 m.

Profondità: 8.26 m. Profondità: 5.15 m.

Htrave colmo: 6.15 m. Htrave colmo:

Htrave Imposta: 3.90 m. Htrave imposta: 2.25 m. Hmurat.: Hmurat:








Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:





ESTRATTO PRG:



PUNTEGGIO

12,5

ANALISI:

1.	TI	pol	04	14	Fu	nz	iona	le

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15, Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e tieuni	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita		n 12	
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A2+B1							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Eq.	Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Rudere

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

Edificio da recuperare

636.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.138

DATI GENERALI

Località: Crona (le Not)

P.edif.: 553/1-/2/3

C.C.Praso

Quota: 1281 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8.10 m. Cascinello Larghezza: 5.85 m. Larghezza: 3.85 m. Cascinello

Profondità: 8.40 m. Profondità: 4.05 m. Profondità: 6.75 m.

Htrave colmo: 6.56 m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.65 m. Htrave imposta: Htrave imposta: 2.76 m.

Hmurat.: Hmurat: Hmurat:








Prospetto sud-est:

Prospetto sud-ovest:









Prospetto nord-est:

ESTRATTO MAPPA:

ESTRATTO PRG:







1. Tipologia Funzionale	le	ona	Funz	logia	Tipo	1.
-------------------------	----	-----	------	-------	------	----

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	12,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica 2. Tipologia di Intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A2+2B						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo	11 W.	Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio						

637.M.P

COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO EDIFICION: 137A

DATI GENERALI

Località: Crona P.edif.: 466 C.C.Praso P.fond. Quota: 1310 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8.55 m. Larghezza: 4.15 m. Cascinello

Larghezza: 3.23 m. Larghezza: 5.10 m.

Profondità: 8.45 m. Profondità: 8.45m. Profondità: 6.20 m. Profondità: 6.20 m.

Htrave colmo: 6.38 m. Htrave colmo: 4.30 m. Htrave colmo: 2.25 m. Htrave colmo: 4.30 m.

Htrave imposta: 4.30 m. Hmurat.: Htrave imposta: 2.25 m, Hmurat: Htrave imposta: 0.96 m. Hmurat: Htrave imposta: 1.80 m. Hmurat:





Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		***
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra 0,5	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	13,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A2+2B1	STATE OF					
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio						

Edificio che presenta vari elementi tipolgici originari da preservare, gli aggetti di falda se mantenuti devono fedelmente riproporre la stessa composizione strutturale

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

638.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 138

DATI GENERALI

Località: Crona (Ca dal Fò)

P.edif.: 334

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1324 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 9.60 m. Cascinello Cascinello

Profondità: 10.45 m. Larghezza: 5.35 m. Profondità: 5.80 m. Larghezza: 4.75 m. Profondità: 5.80 m.

Htrave colmo: 6.15 m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.60 m. Htrave imposta: 2.30 m, Htrave imposta:

Hmurat.: Hmurat: Hmurat:





Prospetto est:

Prospetto sud:







ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilită-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

			- 200
Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO 11,5
	Ta		F-10-11

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+2B1					3	
Restauro	R1	Risanam.conservativo I	Ristrutturazion	e edilizia R	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio						

Rudere

E' ammessa l'apertura di un foro simmetrico alla porta centrale della stalla sul prospetto est

Edificio da recuperare

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

639.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 139

DATI GENERALI

Località: Baite de Crona P.edif.: 555 C.C.Praso

Quota: 1310m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 4.24 m. Cascinello Larghezza:

Profondità: 4.40 m. Profondità:

Htrave colmo: 3.25 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 2.30 m. Hmurat.: Htrave imposta:

Hmurat.:






Prospetto sud-ovest:



Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:



PUNTEGGIO

6,0

ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Baita
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita 0			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero O	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A6							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R	3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo	44	Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio					٦		

Rudere

Edificio ricostruito su una preesistenza con basamento in pietra e struttura in legno databile tra il 1860 ed il 1910

Edificio da recuperare

640.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.-140-

DATI GENERALI

Località : Baite de Crona

P.edif.: 477

P.fond.:

Quota: 1310m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Cascinello


Larghezza:

Edificio Principale Larghezza: 8.30 m. Profondità: 4.57 m. Profondità:

Htrave colmo: 4.00 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 1.60 m. Hmurat.: Htrave imposta: Hmurat.:









- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilită-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Baita
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente 4	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero O	Assente	
Accessibilità con strada 1	Approv. idrico 1	Caratteristiche ambienta 1	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	10,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		•

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A6					
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

641.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 141-

DATI GENERALI

Località : Baite de Crona

P.edif.: 478

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1289 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: tracce Cascinello


Larghezza:


Profondità: Profondità:

Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave imposta: Htrave imposta:

Hmurat.: Hmurat.:





PUNTEGGIO



ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam, idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto O
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero O	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali 0,5	Riconosciblità tipologica

1,0 26. Classificaz. tipologica Edificio esistente Edificio da recuperare Rudere

PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di Intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

Vedi Scheda 642.M.P inserita con la Variante 2019 per adeguamento categoria R3*

Vedi Scheda 643.M.P inserita con la Variante 2019 per adeguamento categoria R3*

644.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.144

DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 341

C.C.Praso

Quota: 1355 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.00 m. Cascinello

Larghezza: 4.10 m.

Profondità: 11.35 m. Profondità: 8.83m.

Htrave colmo: 5.54 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.70 m. Hmurat.: Htrave imposta: 1.92m,

Hmurat:








Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:



ESTRATTO PRG:



PUNTEGGIO

13,0

EDIFICIO-N. 444



1	Tin		.1-	Funz		۱.
	111	OIOC	114	Laur	10114	16

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15, Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Baita
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero O	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

ARMAD SALE					
R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica	R6
13/10/15	Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
	R1				

Rudere

Sipreservi l'iscrizione sull'architrave in pietra del fronte principale

Edificio da recuperare

Vedi Scheda 645.M.P inserita con la Variante 2019 per adeguamento categoria R3*

646.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 148

DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 344/2

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1400 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 8.85 m. Cascinello

Larghezza: 2.40m.

Profondità: 8.04 m. Profondità: 6.60m.

Htrave colmo: 6.00 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.97 m. Htrave imposta: 2.86 m, Hmurat.: Hmurat:






Prospetto sud-est:

Prospetto sud-ovest:









Prospetto nord-est:



ESTRATTO PRG:





CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

ANALISI:

1. Tipo	logia	Funziona	le
---------	-------	----------	----

COMUNE DI PRASO

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15, Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto	Cassetta legno (bambini)	
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO 10,0
		1	1000

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A2+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					

Rudere

Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio

Edificio da recuperare

647.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIPICIO N.147

DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 344/1

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1385 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 7.60 m. Cascinello


ESTRATTO MAPPA:


Larghezza:


Profondità: 8.50 m. rofondità:

Htrave colmo: Htrave colmo: Htrave imposta: Htrave imposta: Hmurat.: 1.50 m.

Hmurat.:









1.	Tipo	ogla	Funzi	onal	e
----	------	------	-------	------	---

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam, idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilită Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato 2	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		311111111111111111111111111111111111111
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratteristiche ambienta 0,5	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	5,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di Intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo R	₹2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	+	Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio			\neg				

Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio

PASTICA E TO ALL OF THE PASTIC

648.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIPICIO N. 148

DATI GENERALI

Località : Batoe P.edif. : 343 P.fond. : * C.C.Praso Quota: 1390 m/slm


Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 7.73 m. Larghezza: 7.85 m. Profondità: 7.35 m. Profondità: 7.35 m. Htrave colmo: 5.30 m. Htrave imposta: 3.55 m. Htrave imposta: 1.80 m. Htrave imposta: 1.80 m. Htrave imposta: 1.80 m.





ESTRATTO MAPPA:







- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilită-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
	FF 11 Idilas		

			PUNTEGGIO	14,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	26	Turistico - ricettivo	
Di servizio		1					

L'edificio presenta sul fronte principale un particolae tipologico da preservare integro (porta con abbinate due finestrelle
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di fori sui fronti latarali
Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede
specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di
Utilizzare e recuperare l'edificio

Vedi Scheda 649.M.P inserita con la Variante 2019 per adeguamento categoria $R3^{\ast}$

Vedi Nuova Scheda 650.M.P inserita con la Variante 2019 v83