# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDAONE

(Provincia di Trento)

# PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019



# P.E.M. PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO PRASO

SCHEDE DI CATALOGAZIONE IN VIGORE DA N. 501 A N. 530

### Febbraio 2021 - Approvazione con prescrizioni

dott. arch. Remo Zulberti remozulberti@hotmail.com



692 sez. A ARCHITETTURA

# Adeguamento con variante del PRG e patrimonio edilizio montano del Comune di Valdaone.

Elaborato di adozione definitiva relativo alla deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dd. 05.08.2020, integrato con le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. (nota prot. n. 736650 dd. 17.11.2020).

### VISTO:

Il Responsabile del Servizio Tecnico arch. jr. Stefania Zulberti

501.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località : Garda (Gasol)

P.edif. 537

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 870 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 6.55 m. Profondità: 10.05 m. Larghezza: 1.40 m. Profondità: 3.85 m.

Htrave colmo:

Htrave colmo: 7.20 m. Htrave Imposta: 5.80 m. Hmurat.:

Htrave imposta: 5.00 m. Hmurat.:







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:









EDIFICION: OF



### ANALISI:

1. Tip	ologia	Funziona	le
--------	--------	----------	----

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Puhteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata 1
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto	Cortile	
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. Ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO 9

### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A4						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	31 L	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio						

Rudere

La recinzione in ferro sia sostituita secondo la tipologia e i materiali previsti dal manuale d'intervento

Edificio da recuperare

502.M.P

COMUNE DI PRASO

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (Gasol)

P.edif.: 543

P.fond.:

C.C.Praso

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Larghezza:

Edificio Principale Larghezza: 10.10 m. Profondità: 6.65 m. Profondità:

Htrave colmo: 7.35 m Htrave colmo:

Htrave imposta: 5.45 m. Hmurat.: Htrave imposta:

Hmurat.:







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:

### **ESTRATTO MAPPA:**





EDIPICIO N. 02



2. Epoca di costruzione

- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile	je.		
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto 0,5	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	12,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A4						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo	s vere e	Artigianale		Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio						

Sia preservato il dipinto presente in facciata

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

503.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (Gasol)

P.edif. 542/1

P.fond.:

C.C.Praso



Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 7.65 m Larghezza: 3.60 m

Profondità: 7.85 m. Profondità: 4.95 m.

Htrave colmo: 6.05m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.87 m. Hmurat.: Htrave imposta: 3.57 m. Hmurat.:

Larghezza: 3.60 m


Profondità: 5.05 m.

Htrave colmo:

Htrave imposta:

Hmurat.:







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:







EDIFICIO-N- OF



1.	TI	po	00	la	Fu	hz	o	na	le
	٠,	1	-	14	, 4	112		114	

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV	2000	
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi – Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	altro
Originario Origina Origina Origina Origina Origina Origina Origina Origina Or	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	

			PUNTEGGIO	12,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A2+2B	1			1 Circuit
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica Ro
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo
Di servizio				

Sia preservata la scritta storica presente sul timpano a monte e i contorni in legno originari dei fori

504.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località : Garda (Bonda) P.edif. 591 P.fond. : C.C.Praso


Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.50 m. Profondità: 4.95 m. Htrave colmo: 5.35 m. Htrave imposta: 3.40 m. Hurat.:

Cascinello Larghezza: Profondità: Htrave colmo: Htrave imposta: Htrave impos









### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

### ANALISI:

1.	Ti	pol	od	ia	Fu	nz	0	na	le
	٠.	۰.	~3	. 4		***	-	.,4	•

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilită con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
			PUNTEGGIO 9

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A4							
Restauro	R1	Risanamento conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	15	Abitativo		Turistico – ricettivo	N.
Di servizio					3		

Edificio da recuperare

Rudere

505.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (Rocol)

P.edif.: 592

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 846 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio PrincipaleLarghezza: 4.70 m.Profondità: 5.00 m.CascinelloLarghezza: 2.90 m.Profondità: 3.15 m.

Htrave colmo: 4.60 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.90 m.

Htrave imposta:

Hmurat.: Hmurat:








Prospetto ovest:






Prospetto est:

### **ESTRATTO MAPPA:**



**ESTRATTO PRG:** 



EDIFICIO-N-OF



### ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente 4	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	11,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A3+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio					

Siano mantenuti i fori in legno di forma rettangolare sul fronte principale Eventuali fori siano realizati nel tamponamento ligneo secondo schemi manuale

506.M.P

COMUNE DI PRASO

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (la Val) P.edif. 541 P.fond.: C.C.Praso Quota: 840 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 10.20 m. Profondità: 5.30 m. Htrave colmo: 8.20 m. Htrave imposta: 6.30 m. Hmurat.: Cascinello Larghezza: Profondità: Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.:







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:





**ESTRATTO PRG:** 





### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO AL O6

4	T,			C-4		١.
1.	- 11	DO.	logia	Funz	iona	ıe

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Trail 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	11,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
	Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	645
	R1				7 1 1 33

Sia mantenuto l'ultimo livello (tablà) completamente con struttura in legno

507.M.P

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

**COMUNE DI PRASO** 

Località: Garda (Castel) P.edif.: 580 P.fond.: C.C.Praso Quota: 880 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 5.00 m. Profondità: 6.60 m. Htrave colmo: 5.90 m. Larghezza: 3.80 m. Profondità: 5.95 m. Htrave colmo: 4.85 m. Cascinello

Htrave imposta: 2.80 m. Hmurat: Larghezza: 2.90 m. Profondità: 3.00 m. Htrave colmo: 3.28 m. Htrave imposta: 2.15 m. Hmurat:






Htrave imposta: 4.85 m.

Hmurat.:


Prospetto sud-ovest:








Prospetto nord-est:





PUNTEGGIO

10



### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

### ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam, idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Puhteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata 2	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio					

Rudere

Edificio da recuperare

508.M.P

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


**DATI GENERALI** 

**COMUNE DI PRASO** 


Località: Garda (Castel) P.edif.: 539 P.fond.: C.C.Praso Quota: 878 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 5.10 m.
Cascinello Larghezza: 4.65 m. Profondità: 8.70 m. Htrave colmo: 6.00 m. Htrave imposta: 4.70 m. Hmurat.: Profondità: 8.30 m. Htrave colmo: Htrave imposta: 2.55 m. Hmurat:







EDIFICIO N. 08

O CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE DI PRASO

PROPERTIE DE L'ANGUELLE DE

- 2. Epoca di costruzione
- 3, Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam, idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilita-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	12
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A3+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R	3 Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio					

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

509.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

P.edif. 579 P.fond.: Località: Greggi (Batisti) C.C.Praso Quota: 835m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 13.00 m Profondità: 6.20m. Cascinello Larghezza: 4.10 m Profondità: 2.90 m.

Larghezza: 3.00 m Profondità: 4.10 m. Htrave colmo: 7.08m. Htrave imposta: 4.34 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 2.68 m. Hmurat.: Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.:

Hmurat.:






Prospetto sud-est:


Prospetto sud-ovest:








Prospetto nord-est:



### **ESTRATTO PRG:**



EPHEID-N. 09



### ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3, Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classi

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata 1
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

teggio totale				PUNTEGGIO	9
sificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro R1 Risanam.conservativo R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6  Agricolo Artigianale Abitativo Turistico - ricettivo					
Agricolo Artigianale Abitativo Turistico - ricettivo	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	14.
Di servizio					
Di servizio		R1			

### PEM PRASO

Vedi Nuova Scheda 510.M.P inserita con la Variante 2019 v54

511.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Greggi (Fratte)

P.edif. 516

P.fond.:

C.C.Praso

Quotal 830 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 15.70 m Profondità: 6.50 m.

Larghezza: 3.00 m Profondità: 2.60 m.

Htrave colmo:

Htrave colmo: 6.50 m. Htrave imposta: 3.40 m. Hmurat.:

Htrave imposta:

Hmurat.:






Prospetto sud-oves



Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:



PUNTEGGIO

13,0

EDIEICIO N. 11



1.	Ti	pol	04	la	Funzi	ona	e

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratteristi.ambientali	Riconosciblità tipologica
Vicessiphilid con strada	White iduce	Caratteristi.aii/Dici)tali	Kiconoscivitta tipologica

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2. Tipologia di Intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A4+B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio					

Rudere

Edificio da recuperare

512.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


**DATI GENERALI** 

Località : Garda (Castel) P.edif. 276/1-276/2 P.fond.: C.C.Praso Quota: 940 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 13.50 m Profondità: 4.80m. Htrave colmo: 4.65 m. Htrave imposta: 2.85 m. Hmurat.:

Cascinello Htrave colmo: Htrave imposta: 2.85 m. Hmurat.:





ESTRATTO PRG:



### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilitā Accesso all'area
- 21. Viabilita-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	11,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R	3 Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio						

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

513.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (Castel)

P.edif.:540

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 947m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 10,05 m. Profondità: 6.00 m. Larghezza: Profondità:

Htrave colmo:

Htrave colmo: 4.20 m. Htrave imposta: 3.10 m. Htrave imposta:

Hmurat.: Hmurat.:







Prospetto sud:

Prospetto ovest:







Prospetto est:



**ESTRATTO PRG:** 





EDIFICIO N. 15



- OTI
- Epoca di costruzione
   Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilită-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo 4	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro (camino) 0
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero O	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	13,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A5							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	$\dashv$	Abitativo	0,1	Turistico – ricettivo	
Di servizio							

Edificio di particolare pregio storico,rappresente un esempio originario del tipo A5 con particolari architettonici che vanno preservati (fori prospetto ovest - camino)

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronte est riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

514.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (Ceredina)

P.edif. 536/1-/2-/3

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 920 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8.20 m. Cascinello


Larghezza: 4.10 m. Larghezza: 4.80 m.

Profondità: 6.40 m. Profondità: 4.70 m. Profondità: 4.70 m.

Htrave colmo: 5.65m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.75 m. Htrave imposta: 2.30 m. Htrave imposta: 2.05 m.

Hmurat.: Hmurat.: Hmurat.:







Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:





**ESTRATTO PRG:** 



### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO



1. Tipologia Funzionale

2. Epoca di costruzione

3. Uso attuale

4. Grado di utilizzo

5. Tipologia architettonica

6. Stato di conservazione

7. Tipo costruttivo

8. Tipo di copertura

9. Manto di copertura

10. Tetto

11. Accessori tetto

12. Elementi in aggetto

13. Serramenti fori

14. Finiture intonaco

15. Presenza di particolari tipologici originari

16. Volume

17. Pertinenze

18. Approvvigionam. idrico

19. Impianto fognario

20, Viabilită – Accesso all'area

21. Viabilità-Accesso edificio

22. Legislazione (vincoli)

24. Potenzialità futura generale dell'area

25. Punteggio totale

26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale	
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945	
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo	
Di servizio	Inutilizzato			
Temporaneo	Permanente	Abbandono		
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata	
Ricostruita				
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto	
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno	
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro	
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana	
Non riconoscibile				
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі	
Onduline	Cemento	Cotto	Assente	
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile	
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini	
Velux	Antenna TV			
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino	
Aggetti in legno	Tettoie			
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro	
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro	
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni	
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra 0,5	altro	
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni		
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio	
A verde con alberature	Orto	serbatoio acqua		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente	
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale	
Pista	Sentiero	Assente		
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale	
Pista	Sentiero	Assente		
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica	
			PUNTEGGIO	

### PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento

3. Destinazione d'uso compatibili

4.Note e prescrizioni

A2+2B						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio						

Rudere

La recinzione in ferro sia sostituita secondo la tipologia e i materiali previsti dal manuale d'intervento

Edificio da recuperare

515.M.P

### **COMUNE DI PRASO**

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località : Prà de Cruste

P.edlf. 531

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1010 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 10.85 m Profondità: 8.20 m. Cascinello

Larghezza: 2.20 m Profondità: 5.70 m.

Htrave colmo: 7.15 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 5.55 m. Hmurat.: Htrave imposta:

Hmurat.:





Prospetto est:

Prospetto sud:









Prospetto nord:



**ESTRATTO PRG:** 









- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilitā-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Puhteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale	
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945	
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo	
Di servizio	Inutilizzato			
Temporaneo	Permanente	Abbandono		
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata	
Ricostruita				
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto	
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno	
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro	
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana	
Non riconoscibile				
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі	
Onduline	Cemento	Cotto	Assente	
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile	
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini	
Velux	Antenna TV			
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino	
Aggetti in legno	Tettoie			
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro	
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura Altro		
Fori in legno 0,5	Travi – Stipiti in pietra 0,5	D,5 Affresco- Dipinto Focolari - forni		
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	altro	
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni		
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio	
A verde con alberature	Orto			
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente	
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale	
Pista	Sentiero	Assente	Common to the destructions among their report of the	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1 Via vecchia con		
Pista	Sentiero	Assente		
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica	
			PUNTEGGIO	

			PUNTEGGIO	12,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A5+B1			3,6-4-3-9,000	_	
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio					

Sia preservatala scritta storica sopra la finestra e lapavimentazione esterna e scala originaria sul fronte sud Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di un nuovi fori sul fronte sud Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di utilizzare e recuperare l'edificio

516.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Prà da Cruste

P.edif. :

P.fond.: 1675

C.C.Praso

Caratteristiche dimensionali:


Capitello Larghezza: 1.65 m.


Profondità: 0.87 m.

Htrave colmo: 2.63 m.

Htrave imposta:

Hmurat.:







AINALIJI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilită-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro (capitello votivo)
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato	Capitello	
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Pietra
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada 1	Approv. idrico 1	Caratteristiche ambienta 1	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	12,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di Intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

capitello vo	otivo				
Restauro	R1	Risanam.conservativo R	2 Ristrutturazione edilizia R	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio					

Sia posta particolare attenzione alla copertina in pietra con iscrizione anno 1763

517.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Pasture

P.edif.: 532

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1020 m

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 9.80 m. Profondità: 5.50 m.

Larghezza: 4.00 m. Profondità: 2.60 m.

Htrave colmo:

Htrave colmo: 5.55 m. Htrave imposta: 3.70 m. Hmurat.: Htrave imposta:

Hmurat.:





Prospetto sud:


Prospetto ovest:








Prospetto est:









- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serrament! for!
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilită-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra 0,5	altro (recinzione pietra)
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto	serbatoio acqua	
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	15,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A4				
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo
Di servizio				

Siano preservati i fori e la scritta storica presente su una pietra del fronte principale e sia recuperato il serbatoio per l'acqua adiacente al prospetto est

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

518.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (Pasture)

P.edif. 535/1

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 983 m/slm


Caratteristiche dimensionali:

Edificio PrincipaleLarghezza: 6.10 m.Profondità: 7.25 m.CascinelloLarghezza: 4.00 m.Profondità: 5.90 m.

Htrave colmo:

Htrave colmo: 5.50m. Htrave imposta: 4.20 m. Hmurat.: Htrave imposta: 2.80 m. Hmurat.:







#### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

#### EDIEKTO-N'48

PUNTEGGIO

15,5

#### ANALISI:

4	Time	-lasta	Funzi		١.
1.	HPC	MODIA	r unz	0114	ıc

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra 0,5	Affresco– Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra 0,5	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica

#### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di Intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A2+B1	TO STATE						
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico – ricettivo	
Di servizio							

Rudere

Sia preservata la scritta storica sulla pietra e i fori camino

Edificio esistente

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronte laterale ed eventualmente la modifica al foro sul fronte principale riproponendo il foro con contorno in legno.

## PEM PRASO

Vedi Scheda 519.M.P inserita con la Variante 2019 per adeguamento categoria R3\*

520.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

## CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 


Località: Garda (Pasture) P.edif.: 530 P.fond.: C.C.Praso Quota: 970 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Htrave imposta: 4.18 m. Htrave imposta: 2.95 m. Edificio Principale Larghezza: 8.70 m. Profondità: 5.70 m. Htrave colmo: 5.85 m. Hmurat.: Larghezza: Cascinello Profondità: Htrave colmo: Hmurat:







EDEC10-14-30



#### ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il1911 eil 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	travi in legno e assito	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblită tipologica
			Sensitive Associative reviews
			PUNTEGGIO 11,

#### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4. Note e prescrizioni

A3					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio					

Rudere

521.M.P

COMUNE DI PRASO

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (Pasture)

P.edif. 533

P.fond.:

C.C.Praso

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8.07 m Cascinello Larghezza:

Profondità: 5.85. Profondità:

Htrave colmo: 5.50 m. Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.15 m. Htrave imposta:

Hmurat.:

Hmurat.:






Prospetto sud-est:

Prospetto sud-ovest:









Prospetto nord-est:

### **ESTRATTO MAPPA:**



### **ESTRATTO PRG:**



PUNTEGGIO

6,0

EDIFICIO N-21-

COMUNED I PRASO

1. Tipologia-Funzionale

2. Epoca di costruzione

3. Uso attuale

4. Grado di utilizzo

5. Tipologia architettonica

6. Stato di conservazione

7. Tipo costruttivo

8. Tipo di copertura

9. Manto di copertura

10. Tetto

11. Accessori tetto

12. Elementi in aggetto

13. Serramenti fori

14. Finiture intonaco

15. Presenza di particolari tipologici originari

16. Volume

17. Pertinenze

18. Approvvigionam. Idrico

10. 7 approvingionali7. Iquee

19. Impianto fognario 20. Viabilità – Accesso

all'area

21. Viabilità-Accesso edificio

22. Legislazione (vincoli)

24. Potenzialità futura generale dell'area

25. Punteggio totale

26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alteraia
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero O	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

### PREVISIONE PRG

1.Tipologia	architettonica
2.Tipologia	di intervento

3.Destinazione d'uso compatibili

4.Note e prescrizioni

A4							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	X.	Abitativo		Turistico – ricettivo	
Di servizio							

Rudere

522.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

#### **DATI GENERALI**

Località: Garda (Pasture)

P.edif. 576

P.fond.:

C.C.Praso

PAISTICA Quota: 913 m/sim

#### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 9.85 m. Cascinello Cascinello

Profondità: 5.20 m. Larghezza: 2.85 m. Profondità: 5.20 m, Larghezza: 2.90 m. Profondità: 3.20 m,

Htrave colmo: 5.98m. Htrave colmo: Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.00 m. Hmurat.: Htrave imposta: Hmurat.:

Htrave imposta: 2.55 m. Hmurat.:








Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:





**ESTRATTO PRG:** 



EDIFICIO N. 22

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

ANALISI \*\*

1. Tipologia Funzionale

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		, <del>,,,,,,</del>
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra 0,5	Altro (recinzione pietra) 0,
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

			PUNTEGGIO	15,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

#### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A4+2B2				
Restauro	R1	Risanam.conservativo F	2 Ristrutturazione edilizi	ia R3 Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo	San San	Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo
Di servizio				

L'edificio presenta caratteri ed elementi tipologici da preservare (fori e aggetto in legno)

Si mantenga la particolare recinzione in pietra presente sul fronte principale e la fontana in pietra

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti

523.M.P

**COMUNE DI PRASO** CENSIMENTO PATRIMONIO EDIPIZIO MONTANO -EDIFICIO-N-28-

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (Pasture)

P.edif.: 581

P.fond.:

Quota: 1010m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio PrincipaleLarghezza: 10.85 m.Profondità: 4.10 m.Cascinello:Larghezza: 2.60 m.Profondità: 3.85 m.

Htrave colmo: 5.71 m. Htrave colmo: 3.60 m.

Htrave imposta: 3.60 m. Htrave imposta: 2.45 m. Hmurat.:

ONO C.C.Praso


Hmurat.: m. m.







Prospetto sud-est




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:





**ESTRATTO PRG:** 



PUNTEGGIO

8,0



#### ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture Intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Puhteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	lo Artigianale /		Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettole		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

#### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro R	1 Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica Ri
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo
Di servizio			

Rudere

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

524.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

EDIFICIO N. 24


**DATI GENERALI** 

Località : Garda (Pasture) P.edif. 535/2 P.fond.: Quota: 900 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8.60 m Profondità: 3.95 m. Htrave colmo: 5.50 m. Htrave imposta: 4.00 m. Cascinello Larghezza: 2,86 m. Profondità: 3,95 m. Htrave imposta: 2,40 m. Htrave colmo: Hmurat.: .





### CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO-N. 24



#### ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilitā-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno 0,5	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro (strutt.timpano) 0,5
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	-
Accessibilità con strada	Approx. Histor	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist, ampientali	KICOHOSCIPIITA TIPOIOGICA

			PUNTEGGIO	15,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A4					
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio					

Edificio che presenta particolare sistema costruttivo per l'aggetto in legno del timpano.

E' ammesso il recupero del volume accessorio crollato mantenendo invariate le dimensioni seguendo il prolungamento di falda dell'edificio principale.

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronte laterale.

525.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N. 25

**DATI GENERALI** 

Località: Garda (Pasture)

P.edif. 633

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 915 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Larghezza:

Edificio Principale Larghezza: 7.90 m Profondità: 5.05 m. Profondità:

Htrave colmo:

Htrave colmo: 5..50 m. Htrave imposta: 4.05 m. Hmurat.: Htrave imposta:

Hmurat.:






Prospetto sud:




Prospetto nord:




Prospetto est:





**ESTRATTO PRG:** 







#### ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilita Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

		200		
Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale	
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945	
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo	
Di servizio	Inutilizzato			
Temporaneo	Permanente	Abbandono		
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata	
Ricostruita				
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto	
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno	
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro	
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana	
Non riconoscibile				
Lamiera Tegole Scandole		Scandole	Соррі	
Onduline	Cemento	Cotto	Assente	
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile	
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini	
Velux	Antenna TV			
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino	
Aggetti in legno	Tettoie			
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro	
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro	
Fori in legno 0,5	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni	
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro	
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni		
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio	
A verde con alberature	Orto			
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente	
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale	
Pista	Sentiero	Assente		
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale 1	
Pista	Sentiero	Assente		
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconosciblità tipologica	
			In the second second	
			PUNTEGGIO 13,5	

### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A4							
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	900	Turistico – ricettivo	
Di servizio							

Rudere

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronte laterale ed eventualmente la modifica al foro sul prospetto est.

526.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO UFFI

EDIFICIO N.-20

**DATI GENERALI** 

Località: Mulinel

P.edif. 305

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 720 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 6.50 m Profondità: 7.20 m. Larghezza: ~2.40 m. Profondità: ~3.00 m. Htrave colmo: Htrave colmo: Htrave imposta: Htrave imposta:


Hmurat.: 4.80 m. Hmurat.: 0.90 m.







**ESTRATTO PRG:** 



COMUNE DI PRASO

## GENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 26



#### ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro: mulino
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente 4	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente 0	

			PUNTEGGIO	5,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

#### PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R	3 Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo
Di servizio				

527.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 27

**DATI GENERALI** 

Località : Mulinel

P.edif. 306

P.fond.:

Quota: 715 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 5.25 m Cascinello

Larghezza:

Profondità: Profondità: 6.30 m.


Htrave colmo: Htrave colmo: Htrave imposta: Htrave imposta: Hmurat.: 5.20 m.

Hmurat.:












Prospetto nord-est:



PUNTEGGIO

#### ANALISI:

1. TI	pole	nala	Funzi	ona	l۴

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam, idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso
- 21. Viabilita-Accesso edificio

all'area

- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro: mulino
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra   1911 e i  1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato 2	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile		333334	
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente 0	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica

### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica I
Agricolo		Artigianale	$\dashv$	Abitativo	-	Turistico – ricettivo
Di servizio					$\neg$	

Rudere

528.M.P

COMUNE DI PRASO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO CONTANO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO CONTANO CENSIMENTO CE


**DATI GENERALI** 

Località : Mulinel P.edif. 307 P.fond. : C.C.Praso Quota: 710 m/sim

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 3.70 m Profondità: 3.50 m. Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.: 1.70 m. Profondità: Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.:





#### ANALISI:

1.	T	ipol	ogla	Funzi	onal	e

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. Idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro: mulino
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edifico fatiscente	Edificio diroccato 2	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente 0	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica

			PUNTEGGIO	2,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3. Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo
Di servizio				

529.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N. 29

**DATI GENERALI** 

Località: Merlino (Nogarè)

P.edif. 308/2

P.fond.:

Quota: 840 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Cascinello

Edificio Principale Larghezza: 8.20 m Profondità: 6.85 m. Larghezza: 3.40 m Profondità: 2.65 m. Htrave colmo:

Htrave colmo: 7.45 m. Htrave imposta: 6.10 m. Htrave imposta:

Hmurat.: Hmurat.:



Prospetto sud-est:



Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:





**ESTRATTO PRG:** 





#### ANALISI:

1.	T	po	ogi	a F	ur	ZÍ	on	al.	e

- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialită futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi – Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
		Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

#### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A7+B1	A MANAGEMENT				
Restauro	R1	Risanam.conservativo R	Ristrutturazione edilizia R	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo	Ser S	Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo	
Di servizio					

Rudere

L'edificio ha perso parte dei caratteri tipologici tradizionali

Edificio esistente

Le recinzioni esterne in ferro sono incongrue con la tipologia del manuale d'intervento

530.M.P

**COMUNE DI PRASO** 

## CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N- 80-

**DATI GENERALI** 

Località: Merlino

P.edif. 309

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 890m/slm


Caratteristiche dimensionali:


Cascinello


Edificio Principale Larghezza: 12.60 m. Larghezza: 3.60 m. Profondità: 7,95 m. Profondità: 3.90 m,

Htrave colmo: 7.60 m. Htrave colmo: 4.20 m.


Htrave imposta: 6.55 m. Htrave imposta: 2.80 m. Hmurat.: Hmurat.:







**ESTRATTO PRG:** 





#### ANALISI:

- 1. Tipologia Funzionale
- 2. Epoca di costruzione
- 3. Uso attuale
- 4. Grado di utilizzo
- 5. Tipologia architettonica
- 6. Stato di conservazione
- 7. Tipo costruttivo
- 8. Tipo di copertura
- 9. Manto di copertura
- 10. Tetto
- 11. Accessori tetto
- 12. Elementi in aggetto
- 13. Serramenti fori
- 14. Finiture intonaco
- 15. Presenza di particolari tipologici originari
- 16. Volume
- 17. Pertinenze
- 18. Approvvigionam. idrico
- 19. Impianto fognario
- 20. Viabilità Accesso all'area
- 21. Viabilità-Accesso edificio
- 22. Legislazione (vincoli)
- 24. Potenzialità futura generale dell'area
- 25. Punteggio totale
- 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale 6	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro 6	Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra – legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Соррі
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro (camino cascinello 0,5
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
	Approv. idrico	Caratterist, ambientali	Riconosciblità tipologica

### PREVISIONE PRG

- 1. Tipologia architettonica
- 2. Tipologia di intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A5+B1		-		
Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo
Di servizio				

Rudere

Edificio da recuperare

PUNTEGGIO

15,0

Edificio storico con accesso laterale che presenta elementi tipologici da salvaguardare quali il camino esterno cascinello e il ponte di accesso al fienile

Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul prospetto nord-est.