

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDAONE

(Provincia di Trento)

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019



P.E.M. PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO PRASO SCHEDE DI CATALOGAZIONE IN VIGORE DA N. 591 A N. 620

Luglio 2020 - Adozione definitiva

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com

N.B. Solo formato pdf
L'elenco in formato excel allegato consente il
collegamento ipertestuale alle singole schede.



Variante 2019

Nuova numerazione

591.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N. 91-



DATI GENERALI

Località: Grec (Poec)

P.edif.: 577

P.fond.: *

C.C.Praso


Quota: 791 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale	Larghezza: 7.10 m.	Profondità: 5.80 m.	Htrave colmo: 5.40 m.	Htrave Imposta: 4.35 m.	Hmurat:
Cascinello	Larghezza: 3.00 m.	Profondità: 5.80 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 3.25 m.	Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





591.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 94

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale			
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro			
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945			
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo			
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato					
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono				
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata			
8. Tipo di copertura	Ricostruita						
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto		
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno			
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro			
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana			
13. Serramenti fori	Non riconoscibile						
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi			
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente			
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile			
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini			
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV					
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino			
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile				
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro			
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro			
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì	
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro			
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni				
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio			
	A verde con alberature	Orto					
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente			
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente			
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale			
	Pista	Sentiero	Assente				
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale			
	Pista	1	Sentiero	Assente			
	Accessibilità con strada	1	Prov. idrico	1	Caratteristiche ambientali	1	Riconoscibilità tipologica
					PUNTEGGIO	12,0	
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere				

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1							
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo			
4.Note e prescrizioni	Di servizio							
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti							
	Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio							

Variante 2019

Nuova numerazione



592.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 92 -

DATI GENERALI

Località: Ca de l'Ulivo

P.edif.: 583


P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 740 m.slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 6.70 m. Profondità: 4.60 m. Htrave colmo: 5.30 m. Htrave imposta: 3.70 m. Hmurat.:
Cascinello Larghezza: 1.60 m. Profondità: 2.50 m. Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.: Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipi di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	O Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A6+B1			
2.Tipologia di intervento	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualifc.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio				

Variante 2019

Nuova numerazione



593.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICI N. 93-

DATI GENERALI

Località: Bedoe

P.edif. :


P.fond. : 2132/3-/4

C.C.Praso


Quota: 944 m.slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 5.65 m.	Profondità: 4.55 m.	Htrave colmo: 2.20 m.	Htrave imposta: 2.00 m.	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita	O		
8. Tipi di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originari	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	8,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

B3					
1. Tipologia architettonica	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3
2. Tipologia di Intervento				Riqualific.paesaggistica	R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4. Note e prescrizioni	Di servizio				

Variante 2019

Nuova numerazione

594.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N. 94-

DATI GENERALI

Località : Bedoe

P.edif. : 502

P.fond.: *

C.C.Praso

Quota: 944 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 7.95 m.

Profondità: 8.75m.

Htrave colmo: 5.90 m.

Htrave imposta: 4.35 m.

Cascinello Larghezza: 3.85 m.

Profondità: 8.20 m.

Htrave colmo:

Htrave imposta: 2.25 m.

Cascinello Larghezza: 3.20 m.


Profondità:

Hmurat.:


Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Ta il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Punti di accesso	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Volume	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratteristi. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1			
2.Tipologia di Intervento	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualifc.paesaggistica
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti			

Variante 2019

Nuova numerazione



595.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 95 -

DATI GENERALI

Località: Bedoe

P.edif.: 573

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 964 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat.:
Caschinello	Larghezza: 3.10 m.	Profondità: 3.30 m.	Htrave colmo: 1.75 m.	Htrave imposta: 1.55 m.	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
8. Tipi di copertura	Ricostruita			Alterata
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Tracce di manufatto
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Misto pietra - legno
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Altro
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			Piana
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2	Strada forestale	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	14,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

B3				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
			R3	Riqualific.paesaggistica
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

Variante 2019

Nuova numerazione



596.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N° 96

DATI GENERALI

Località : Bedoe

P.edif. : 500-501

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 964 m.slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 8.30 m.	Profondità: 11.70 m.	Htrave colmo: 7.00 m.	Htrave imposta: 5.30 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.50 m.	Profondità: 11.70 m.	vHtrave colmo:	Htrave imposta: 3.40 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 3.70 m.	Profondità: 10.30 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 3.78 m.	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Altro (porta-legna)
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	0,5 Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	13,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A4+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	E' ammesso il ripristino dell'aggetto in legno metà del timpano che è andato perso. Edificio che presenta particolari tipologici da preservare (fori fronte principale e aggetto in legno, iscrizione su contorno in pietra, porta-legna) Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti			



ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A5				
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4.Note e prescrizioni	Di servizio				

Variante 2019

Nuova numerazione



597.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N. 97-

DATI GENERALI

Località : Bedoe (Campredont)

P.edif. : 372-375

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 1016 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 6.80 m.	Profondità: 4.95 m.	Htrave colmo: 3.36 m.	Htrave imposta: 2.20 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:



Variante 2019

Nuova numerazione



598.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N. 98-

DATI GENERALI

Località : Bedoe (Campredont)

P.edif. : 498/1-/2


P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 964 m.slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 9.30 m.	Profondità: 9.30 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat: 3.90 m.
	Larghezza: ~ 3.60 m.	Profondità: ~ 6.00 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat: 0.40 m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edificio fatiscente	4 Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
Velux	Antenna TV		
Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali 0,5	Riconoscibilità tipologica 0,5

			PUNTEGGIO	7,5
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica

A2+B1				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				
L'edificio presenta contorni in pietra (doppia porta) da mantenere invariati nell'intervento di recupero				

2.Tipologia di intervento

3.Destinazione d'uso compatibili

4.Note e prescrizioni

Variante 2019

Nuova numerazione

599.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 99



DATI GENERALI

Località: Gardone (Natole)

P.edif.: 326

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 992 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 8.55 m. Profondità: 8.90 m.
Cascinello Larghezza: 5.05 m. Profondità: 8.25 m.

Htrave colmo: 5.55 m. Htrave colmo:


Htrave imposta: 4.05 m. Htrave imposta:
Hmurat.: Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





599.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 99

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascindello	Stalle e fienili	Cascindello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Laterizio	Tracce di manufatto
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Misto pietra - legno
	A due falde		A falda unica	Altro
9. Manto di copertura	Non riconoscibile		A più falde	Piana
	Lamiera		Scandole	Coppi
	Onduline		Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate		A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli		Parabolica	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux		Antenna TV	
	Poggiali		Ballatoi	Scale
	Aggetti in legno		Tettoie	Ponte accesso fienile
13. Serramenti forti	Legno		Alluminio	Pvc
14. Finiture intonaco	A raso sasso		Intonaco grezzo	Ferro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno		Travi - Stipiti in pietra	Civile e Tinteggiatura
	Intagli		Scritte storiche	Affresco- Dipinto
16. Volume	Originario		Fontana in pietra	Focolari - forni
17. Pertinenze	A verde aperto		Ampliamenti	Altro
	A verde con alberature		A verde recintato	A giardino
18. Approvvigionam. Idrico	Rete potabile		Orto	Manufatto di servizio
19. Impianto fognario	Vasca accumulo		Sorgente	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Rete fognaria		Vasca Imhoff	Assente
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale		Strada forestale	A dispersione
	Pista		Sentiero	Assente
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale		Strada forestale	Strada privata
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista		Sentiero	Strada privata
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada		Approv. idrico	1
26. Classificaz. tipologica			Caratterist. ambientali	Via vecchia comunale
				Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	13,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo		Artigianale	Abitativo Turistico - ricettivo
4>Note e prescrizioni	Di servizio			
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di n.2 nuovi fori sul fronte laterale, qualora vi siano di più unità immobiliari (proprietà) n.2 foro ogni fronte laterale				

Variante 2019

Nuova numerazione

600.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 100

DATI GENERALI

Località: Gardone (Natole)

P.edif.: 512

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1000 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 10.13 m.
Cascinello Larghezza: 1.90 m.

Profondità: 7.95 m.
Profondità: 4.15 m.


Htrave colmo: 5.55 m.
Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.65 m.
Htrave imposta:


Hmurat.:
Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata 1
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originari	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaglini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. Idrico	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità-Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	9,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di Intervento	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
Sia preservata la scritta storica sul contorno in pietra della porta				

Variante 2019

Nuova numerazione

601.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

* EDIFICIO N. 101

DATI GENERALI

Località: Gardone

P.edif.: 504


P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1030 m.slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 10.95 m.	Profondità: 6.65 m.	Htrave colmo: 5.60 m.	Htrave Imposta: 3.60 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualific.paesaggistica
				R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Si preservi la porta in legno del cascinello con iscrizioni ad intaglio			
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti			

Variante 2019

Nuova numerazione

602.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 102-

DATI GENERALI

Località : Gardone

P.edif. : 510/1-2

P.fond. :

C.C.Praso


Quota:1058m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Cascinello	Larghezza: 9.70 m. Profondità: 9.80 m.	Htrave colmo: 6.20 m. Htrave Imposta: 4.35 m. Hmurat.:
	Larghezza: 4.50 m. Profondità: 7.80 m.	Htrave colmo: 2.20 m. Hmurat.:
	Larghezza: 6.50 m. Profondità: 4.90 m.	Htrave colmo: 2.90 m. Htrave imposta: 2.55 m. Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





602.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Edition: 102

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
	Originale	Modificata	4	Trasformata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
8. Tipo di copertura	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in asito	Altro
	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
10. Tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
11. Accessori tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV		
	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
13. Serramenti fori	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
14. Finiture Intonaco	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
15. Presenza di particolari tipologici originali	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionamento idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2	Strada forestale	Strada privata
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
22. Legislazione (vincoli)	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
23. Potenzialità futura generale dell'area				
24. Punteggio totale			PUNTEGGIO	12,0
25. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1					
2.Tipologia di Intervento	R1 Risanam.conservativo R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6					
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo Artigianale Abitativo Turistico - ricettivo					
4.Note e prescrizioni	Di servizio					

Variante 2019

Nuova numerazione

603.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 103

DATI GENERALI

Località : Peschiera (Corno)

P.edif. : 505-506

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 1074 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 10.20 m.	Profondità: 9.75 m.	Htrave colmo: 6.45 m.	Htrave Imposta: 4.45 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.00 m.	Profondità: 7.80 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.78 m.	Hmurat:
	Larghezza: 3.75 m.	Profondità: 9.75 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 3.75 m.	Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4	Trasformata
8. Tipi di copertura	Ricostruita			Alterata
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. idrico	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5	Affresco- Dipinto
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2	Strada forestale	Strada privata
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

A2+2B1				
1.Tipologia architettonica				
2.Tipologia d'intervento	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
3.Destinazione d'uso compatibili				R3 Riqualific.paesaggistica
4.Note e prescrizioni				

Variante 2019

Nuova numerazione

604.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

* EDIFICIO N.104

DATI GENERALI

Località: Peschiera (Corno)

P.edif.: 325/1-/2

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1100 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 8.80 m.	Profondità: 8.20 m.	Htrave colmo: 5.77 m.	Htrave imposta: 4.20 m.	Hmurat:
Cascinello	Larghezza: 4.20 m.	Profondità: 5.65 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.70 m.	Hmurat:
Cascinello	Larghezza: 3.60 m.	Profondità: 5.66 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.90 m.	Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
6. Stato di conservazione	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
7. Tipo costruttivo	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6 Edificio faticcente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originali	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
20. Viabilità – Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità – Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

Variante 2019

Nuova numerazione



605.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 105

DATI GENERALI

Località : Peschiera (Ca dal Mac)

P.edif. : 507

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1145 m.slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 7.00 m. Profondità: 6.60 m.
Cascinello Larghezza: 3.20 m. Profondità: 6.60 m.
Larghezza: 3.20 m. Profondità: 2.90 m.

Htrave colmo: 5.34 m.
Htrave colmo:
Htrave colmo:

Htrave Imposta: 3.90 m.
Htrave imposta: m.
Htrave imposta: 2.15 m.

Hmurat:
Hmurat:
Hmurat:



Prospetto est:

Prospetto sud:




Prospetto ovest:




Prospetto nord:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di Intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

A2+2B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio					


Variante 2019

Nuova numerazione


606.M.P

COMUNE DI PRASO	CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO		EDIFICI N. 106A
DATI GENERALI			
Località: Peschera de Sota	P.edif.:	P.fond. 2057 m ²	C.C. Praso
Caratteristiche dimensionali:			


Edificio Principale Larghezza: 3.70 m.	Profondità: 4.80 m.	Htrave colmo: 4.30 m.	Htrave Imposta: 3.20 m.	Hmurat.:
Casinnello Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
6. Stato di conservazione	Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
7. Tipo costruttivo	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
8. Tipo di copertura	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
10. Tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
11. Accessori tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
12. Elementi in aggetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
	Velux	Antenna TV		
	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
13. Serramenti fori	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
14. Finiture intonaco	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
15. Presenza di particolari tipologici originari	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
16. Volume	Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra	0,5 Affresco- Dipinto	Focolari - forni
17. Pertinenze	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
18. Approvvigionam. idrico	A verde con alberature	Orto		
19. Impianto fognario	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
22. Legislazione (vincoli)	Pista	Sentiero	Assente	
24. Potenzialità futura generale dell'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
25. Punteggio totale	Pista	Sentiero	Assente	
26. Classificaz. tipologica	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratteristiche ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	14,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	B2				
2.Tipologia di Intervento	Restauro R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6	
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4.Note e prescrizioni	Edificio con caratteri tipologici da preservare in particolare il fronte principale Si preservi la scritta storica presente e i fori tradizionale del cascinello Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

Variante 2019

Nuova numerazione

607.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 107



DATI GENERALI

Località: Peschera

P.edif.: 613

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1200 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.25 m.

Profondità: 7.95 m.
Cascinello Larghezza:


Htrave colmo: 5.48 m.
Htrave colmo:

Htrave Imposta: 3.75 m.
Htrave imposta:


Hmurat.:
Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Maiga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	13,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2				
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
					Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio				
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti ed eventualmente un foro simmetrico all'esistente sul fronte principale				

PEM PRASO

Vedi Nuova Scheda 608.M.P inserita con la Variante 2019 v2

PEM PRASO

Vedi Nuova Scheda 608.M.P inserita con la Variante 2019 v2

Variante 2019

Nuova numerazione



609.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 109-

DATI GENERALI

Località: Peschera

P.edif.: 508


P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1246 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 11.90 m.	Profondità: 8.60 m.	Htrave colmo: 6.70 m.	Htrave imposta: 4.25 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale

Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulinello	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
Aggettivi in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	0 Assente	
Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica

			PUNTEGGIO	8,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica

A3				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
Di servizio				

2.Tipologia di Intervento

3.Destinazione d'uso compatibili

4.Note e prescrizioni

Variante 2019

Nuova numerazione



610.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICI-

DATI GENERALI

Località : Peschera

P.edif. : 322

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1245 m.slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale	Larghezza: 8.85 m.	Profondità: 10.25 m.	Htrave colmo: 5.50 m.	Htrave Imposta: 3.75 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.30 m.	Profondità: 9.00 m.	Htrave colmo: 3.83 m.	Htrave imposta: 1.83 m.	Hmurat :



Prospetto sud-est:


Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:

Prospetto nord-est:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originali	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità-Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
2.Tipologia di Intervento
3.Destinazione d'uso compatibili
4.Note e prescrizioni

A5+B1				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				
Nell'intervento sulla porzione di tetto non modificata si riallinei alla falda sud-ovest uniformando il manto di copertura.				

Variante 2019

Nuova numerazione



611.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 111-

DATI GENERALI

Località : Peschera

P.edif. : 321

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1232m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 12.50 m.
Cascinello Larghezza:

Profondità: 8.10 m.
Profondità:


Htrave colmo: 5.25 m.
Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.20 m.
Htrave imposta:


Hmurat.:
Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale
2. Epoca di costruzione
3. Uso attuale
4. Grado di utilizzo
5. Tipologia architettonica
6. Stato di conservazione
7. Tipo costruttivo
8. Tipo di copertura
9. Mano di copertura
10. Tetto
11. Accessori tetto
12. Elementi in aggetto
13. Serramenti fori
14. Finiture intonaco
15. Presenza di particolari tipologici originali
16. Volume
17. Perfinenze
18. Approvvigionam. Idrico
19. Impianto fognario
20. Viabilità - Accesso all'area
21. Viabilità - Accesso edificio
22. Legislazione (vincoli)
24. Potenzialità futura generale dell'area
25. Punteggio totale
26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulin	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra	0,5 Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	PUNTEGGIO 14,0

PREVISIONE PRG

- 1.Tipologia architettonica
- 2.Tipologia di Intervento
- 3.Destinazione d'uso compatibili
- 4.Note e prescrizioni

A5				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				
Edificio che presenta caratteri tipologici tradizionali con accesso laterale, da preservare i fori del prospetto nord-ovest . Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

Variante 2019

Nuova numerazione

612.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.112-



DATI GENERALI

Località : Greppo

P.edif. : 612


P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 1090 m.slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 9.20 m.	Profondità: 5.85 m.	Htrave colmo: 6.30 m.	Htrave imposta: 4.88 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 2.70 m.	Profondità: 5.85 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 3.08 m.	Hmurat



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionamento idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
20. Viabilità – Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità – Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	0,5 Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratteristiche ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	9,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

A2+B1				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
				Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				
Si preservi l'iscrizione sulcontorno in pietra presente sul fronte principale				

Variante 2019

Nuova numerazione



613.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.113-

DATI GENERALI

Località : Bedoe

P.edif. : 503


P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 974 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale	Larghezza: 7.90 m.	Profondità: 6.90 m.	Htrave colmo: 6.10 m.	Htrave imposta: 4.00 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 3.20 m.	Profondità: 6.90 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.15 m.	Hmurat :
	Larghezza: 2.35 m.	Profondità: 4.15 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.25 m.	Hmurat :



Prospetto sud-est:

Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità-Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	0,5 Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	PUNTEGGIO 13,5

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B2			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di un nuovo foro simmetrico alla porta della stalla come l'esistente, mantenendo invariati i contorni e soprastante trave in legno originari ed eventualmente nei fronti laterali				

Variante 2019

Nuova numerazione



614.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 114

DATI GENERALI

Località : Bedoe

P.edif. : 624

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 970 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 9.00 m.	Profondità: 7.00 m.	Htrave colmo: 5.25 m.	Htrave imposta: 2.80 m.	Hmurat:
Cascinello	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita	O		
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	7,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2				
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4.Note e prescrizioni	Di servizio				

Variante 2019

Nuova numerazione



615.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 15

DATI GENERALI

Località: Piolino (Greppo)

P.edif.: 572

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1149m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 5.10 m. Profondità: 5.65 m.
Cascinello Larghezza: Profondità:

Htrave colmo: 4.37 m.
Htrave colmo:

Htrave imposta: 3.30 m. Hmurat.:
Htrave imposta: Hmurat.:



Prospecto sud-est:


Prospecto sud-ovest:




Prospecto nord-ovest:

Prospecto nord-est:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Tipi di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. Idrico	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità-Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	B2			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualif.paesaggistica
				R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	L'edificio è stato sopraelevato ed ha perso i caratteri tipologici e le proporzioni originarie			

Variante 2019

Nuova numerazione



616.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N. 116-

DATI GENERALI

Località : Piolino (Greppo)

P.edif. 495

P.fond. :


C.C.Praso

Quota: 1149 m/slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 7.65 m Profondità: 7.50 m.
Cascinello Larghezza: 5.10 m Profondità: 4.80 m.
Cascinello Larghezza: 4.95 m Profondità: 5.50 m.

Htrave colmo: 5.57 m. Htrave Imposta: 4.20 m. Hmurat.:
Htrave colmo: Htrave imposta: 2.20 m. Hmurat.:
Htrave colmo: 4.27 m. Htrave imposta: 2.30 m. Hmurat.:




Prospetto sud-est:

Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Manto di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio faticcente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. idrico	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	0,5	0,5		
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca limhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

A4+2B1				
1.Tipologia architettonica	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
2.Tipologia d'intervento				
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Sia preservato in particolare il contorno in pietra con iscrizione e la pavimentazione esterna in pietra locale			

Variante 2019

Nuova numerazione

617.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 617

DATI GENERALI

Località: Peschera (Malga Spinale)

P.edif.: 630


P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1541 m.slm


Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Cascinello	Larghezza: 5.20 m.	Profondità: 3.85 m.	Htrave colmo: 3.80 m.	Htrave Imposta: 2.84 m.	Hmurat.:
	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:

ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita	O		
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	8,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A6				
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
					Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4.Note e prescrizioni	Di servizio L'edificio è stato ricostruito su una preesistenza ed ha perso i caratteri tipologici originari				

Variante 2019

Nuova numerazione

618.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.118-



DATI GENERALI

Località : Bedoe (Ca del Macià)

P.edif. : 496-497

* P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1060 m.slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 8.80 m.

Profondità: 7.40 m.

Htrave colmo:

3.70 m.

Hmurat:

Cascinello

Larghezza: 4.50 m.

Profondità: 6.60 m.

Htrave colmo:

2.40 m.

Hmurat:


Cascinello

Larghezza: 3.30 m.


Profondità: 4.75 m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
8. Tipi di copertura	Ricostruita			Alterata
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2	Strada forestale	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	14,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A5+2B1			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	L'edificio presenta caratteri tipologici originari da preservare (fori con contorni in legno)			
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronte laterale, ed eventualmente sul prospetto sud-est con caratteristiche come esistenti			

Variante 2019
Nuova numerazione

619.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N.110-

DATI GENERALI

Località : Piolino (Gande)

P.edif. : 472

Pi.ond. :

C.C.Praso


Quota: 889 m.slm

Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale	Larghezza: 9.50 m.	Profondità: 8.50 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat.: 4.00 m.
	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





619.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDITION: 419

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	4	Edificio diroccato
	Pietra	Pietrame irregolare		Tracce di manufatto
	Legno a blockbau	Legno a telaio		Misto pietra - legno
	A due falde	A falda unica		Laterizio
	Non riconoscibile			Altro
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Piana
	Onduline	Cemento	Cotto	Coppi
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Assente
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Non riconoscibile
	Velux	Antenna TV		Abbaini
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
16. Volume	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionamento idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Implanto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)				
23. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Approv. idrico	0,5	Caratterist. ambientali
				Riconoscibilità tipologica
25. Punteggio totale				PUNTEGGIO
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	6,0

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica						
2.Tipologia d'Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3
						Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo	
4.Note e prescrizioni	Di servizio					
	Il Servizio Foreste esprime parere negativo al recupero del manufatto.					

Variante 2019

Nuova numerazione



620.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.120-

DATI GENERALI

Località: Piolino (Braum)

P.edif.: 471

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 950 m.slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 9.05m.	Profondità: 9.35 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta: 4.00 m.	Hmurat.: 3.80 m.
	Larghezza: 4.10 m.	Profondità: 9.37 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





620.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDICIÓN N° 120

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Posteriore al 1945	Tra il 1911 e il 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV		
	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno 0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionamento idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero 0	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Accessibilità con strada	Prov. idrico 0,5	Caratterist. ambientali 0,5	Riconoscibilità tipologica 0,5
23. Potenzialità futura generale dell'area				
24. Punteggio totale				PUNTEGGIO
25. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	6,5

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1					
2.Tipologia di intervento	R1 Risanam.conservativo R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6					
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo Artigianale Abitativo Turistico - ricettivo					
4.Note e prescrizioni	Di servizio I contorni in pietra esistenti siano riutilizzati nella medesima posizione e conformazione					