

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDAONE

(Provincia di Trento)

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019



P.E.M. PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO **PRASO** SCHEDE DI CATALOGAZIONE IN VIGORE **DA N. 651 A N. 687**

Luglio 2020- Adozione definitiva

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com

N.B. Solo formato pdf
L'elenco in formato excel allegato consente il
collegamento ipertestuale alle singole schede.



Variante 2019

Nuova numerazione



651.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO AI-151

DATI GENERALI

Località: Chero

P.edif.: 458


P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1324 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 9.50 m.	Profondità: 9.50 m.	Htrave colmo: 6.20 m.	Htrave Imposta: 4.15 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.35 m.	Profondità: 6.70 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.25 m,	Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4	Trasformata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5	Affresco- Dipinto
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	0,5	Focolari - fornì
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2	Strada forestale	Strada privata
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	13,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1				
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
					R3 Riqualific.paesaggistica
					R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Si preservino i due graniti con iscrizioni presenti sul bordo porta del cascinello Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti E' ammessa l'apertura di un nuovo foro sul prospetto est simmetrico alla porta esistente				

Variante 2019

Nuova numerazione

652.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 152



DATI GENERALI

Località: Chero

P.edif.: 559

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1290 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 7.40 m.	Profondità: 8.40 m.	Htrave colmo: 5.98 m.	Htrave Imposta: 4.30 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.00 m.	Profondità: 6.20 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.38 m,	Hmurat :
Cascinello	Larghezza: 4.05 m.	Profondità: 6.35 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.35 m.	Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità-Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	9,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A3+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			

Variante 2019

Nuova numerazione



653.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 558

DATI GENERALI

Località: Chorio

P.edif.: 558

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1290 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 7.90 m. Profondità: 8.00 m. Htrave colmo: 5.64 m. Htrave Imposta: 3.78 m. Hmurat.:
Cascinello Larghezza: 4.10 m. Profondità: 5.27 m. Htrave colmo: Htrave Imposta: 2.00 m. Hmurat:



Prospetto nord-est:



Prospetto sud-est:




Prospetto sud-ovest:



Prospetto nord-ovest:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originari	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionamento idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	9,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A3+B1			
2. Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Di servizio			

Variante 2019

Nuova numerazione

654.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.154



DATI GENERALI

Località: Chorio

P.edif.: 340


P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1245m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 9.70 m.	Profondità: 10.00 m.	Htrave colmo: 5.88 m.	Htrave Imposta: 3.80 m.	Hmurat:
Cascinello	Larghezza: 3.85 m.	Profondità: 6.30 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta: 2.38 m,	Hmurat :
	Larghezza: 4.50 m.	Profondità: 6.20 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta: m,	Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiofi	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratteristiche ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	14,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	L'edificio presenta caratteri tipologici da salvaguardare (doppia porta in pietra-contorni in legno) Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile			

Variante 2019

Nuova numerazione



655.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 155

DATI GENERALI

Località : Chero (Chinova)

P.edif. : 459

*.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1280m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 9.30 m.	Profondità: 9.20 m.	Htrave colmo: 6.07 m.	Htrave Imposta: 4.20 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.30 m.	Profondità: 9.20 m.	Htrave colmo: 4.20 m.	Htrave imposta: 2.59 m.	Hmurat :
	Larghezza: 2.60 m.	Profondità: 3.25 m.	Htrave colmo: 2.59 m.	Htrave imposta: 1.20 m,	Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	14,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3
				Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	L'edificio presenta caratteri tipologici da salvaguardare (fori fronte principale ed iscrizione storica) Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile			

Variante 2019

Nuova numerazione



656.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 156 -

DATI GENERALI

Località: Chero

P.edif. : 337-338-339

P.fond. ;


Quota: 1310 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 9,00 m. Profondità: 9,40 m. Htrave colmo: 6,68 m. Htrave imposta: 5,29 m. Hmurat: Cascinello Larghezza: 4,00 m. Profondità: 9,40 m. Htrave colmo: Htrave imposta: 3,88 m. Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascino	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2			
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualific.paesaggistica
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile			

Variante 2019

Nuova numerazione



657.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.157

DATI GENERALI

Località: Chero (Val dal Brogn)

P.edif.: 336/1-/2

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1250 m.slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 9.85 m.	Profondità: 9.40 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat:
Cascinello	Larghezza: 3.70 m.	Profondità: 4.10 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat:
	Larghezza: 4.24 m.	Profondità: 8.45 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
	Non riconoscibile			Piana
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV		
	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi in legno
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	0,5
	Intagli		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Originario	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
17. Pertinenze	A verde aperto	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde con alberature	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	2	Strada privata
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratteristiche ambienta	1
26. Classificaz. tipologica			Riconoscibilità tipologica	
			PUNTEGGIO	15,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+2B1				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
					R3 Riqualific.paesaggistica
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	L'edificio presenta caratteri tipologici da salvaguardare, il recupero del cascinello sul prospetto nord-ovest avvenga sul prolungamento linea di falda copertura edificio principale. Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti ed eventualmente l'apertura di un nuovo foro sul prospetto sud-est simmetrico alla porta come l'esistente Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile				

Variante 2019

Nuova numerazione



658.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 158-

DATI GENERALI

Località: Chero (Val dal Brogn)

P.edif.: 462

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1230 m/slm


Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 10.00 m. Profondità: 8.00 m.
Cascinello Larghezza: 3.58m. Profondità: 3.85 m.
Larghezza: 6.15m. Profondità: 4.80 m.


Htrave colmo: 6.85 m. Htrave imposta: 4.20 m. Hmurat.:
Htrave colmo: Htrave imposta: 2.00 m. Hmurat.:
Htrave colmo: Htrave imposta: m. Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
10. Tetto	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
11. Accessori tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
12. Elementi in aggetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
13. Serramenti fori	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
14. Finiture intonaco	Velux	Antenna TV		
15. Presenza di particolari tipologici originali	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
16. Volume	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
17. Pertinenze	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
18. Approvvigionam. idrico	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
19. Impianto fognario	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
20. Viabilità - Accesso all'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
21. Viabilità - Accesso edificio	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
22. Legislazione (vincoli)	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
24. Potenzialità futura generale dell'area	A verde con alberature	Orto		
25. Punteggio totale	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
26. Classificaz. tipologica	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	14,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualific.paesaggistica
				R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo Artigianale Abitativo Turistico - ricettivo			
4.Note e prescrizioni	<p>Si preservi il contorno in pietra con iscrizione</p> <p>Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti</p> <p>Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile</p>			

Variante 2019

Nuova numerazione



659.M.P

EDIFICIO N.159

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

DATI GENERALI

Località: Chero

P.edif.: 345

P.fond.:


Quota: 1170 m.slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 8.40 m.	Profondità: 9.60 m.	Htrave colmo: 6.80 m.	Htrave imposta: 4.75 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.10 m.	Profondità: 9.60 m.	Htrave colmo: 4.75 m.	Htrave imposta: 2.90 m.	Hmurat.:
	Larghezza: 4.00 m.	Profondità: 5.50 m.	Htrave colmo: 4.75 m.	Htrave imposta: 2.90 m.	Hmurat.:
	Larghezza: 2.40 m.	Profondità: 2.45 m.	Htrave colmo: 2.90 m.	Htrave imposta: 1.55 m.	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4	Trasformata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi in legno
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+2B1				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3	Riqualific.paesaggistica
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa la modifica dei fori senza contorni presenti sul fronte sud-est adeguandoli a quelli esistenti di tipo tradizionale Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile				

Variante 2019

Nuova numerazione

660.M.P

COMUNE DI PRAŠO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDITION 100



DATI GENERALI

Località: Chero


P.edif. : 460

P.fond.:


Quota: 1154 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 9.70 m.
Cascinello Larghezza: 4.00 m



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





660.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EPILIZIO MONTANO

EDICIÓN 160

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	4 Edificio diroccato	Tracce di manufatto
	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV		
	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. Idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
22. Legislazione (vincoli)	Pista	1 Sentiero	Assente	
24. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Approv. idrico	0,5 Caratterist. ambientali	0,5 Riconoscibilità tipologica
25. Punteggio totale				PUNTEGGIO
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	6,0

PREVISIONE PRG

Variante 2019 Nuova numerazione



661.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EPIC EDITIONS

DATI GENERALI

Località : Cherio (Ceresa)

P.edif. : 461

P. f. ond. 2

C.G.Praso *

Quota: 1130 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.10 m. Profondità: 9.40 m.
Cascinello Larghezza: 3.95 m. Profondità: 6.10 m.


Htrave colmo: 5.85 m.
Htrave colmo:

Htrave Imposta: 3.70 m.
Htrave imposta: 1.90 m.


Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Laterizio	Tracce di manufatto
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Misto pietra - legno
	A due falde		A falda unica	Altro
	Non riconoscibile		A più falde	Piana
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
10. Tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
11. Accessori tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
12. Elementi in aggetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	0,5
	Intagli		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Originario	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
17. Pertinenze	A verde aperto	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde con alberature	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Irmhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
26. Classificaz. tipologica				
			PUNTEGGIO	14,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+B1				
2. Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3	Riqualific.paesaggistica
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa la modifica del foro senza contorni sul fronte sud-est adeguandolo a quello simmetrico alla porta e l'inserimento di nuovi fori sui fronti laterali Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile				

Variante 2019

Nuova numerazione

662.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 162

DATI GENERALI

Località: Chero

P.edif.: 316/1-/2-/3

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1120 m.slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 8.80 m.	Profondità: 8.40 m.	Htrave colmo: 6.40 m.	Htrave Imposta: 4.83 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.80 m.	Profondità: 7.70 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.72 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.00 m.	Profondità: 7.10 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: m.	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
10. Tetto	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
11. Accessori tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
12. Elementi in aggetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
13. Serramenti fori	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
14. Finiture intonaco	Velux	Antenna TV		
15. Presenza di particolari tipologici originali	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
16. Volume	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
17. Pertinenze	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
18. Approvvigionam. Idrico	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
19. Impianto fognario	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5	Affresco- Dipinto
20. Viabilità - Accesso all'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
21. Viabilità - Accesso edificio	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
22. Legislazione (vincoli)	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
24. Potenzialità futura generale dell'area	A verde con alberature	Orto		
25. Punteggio totale	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
26. Classificaz. tipologica	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A4+2B1			
2. Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualific.paesaggistica
				R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo Artigianale Abitativo Turistico - ricettivo			
4. Note e prescrizioni	<p>L'edificio presenta elementi tipologici da salvaguardare (doppia porta -aggetto in legno con sostegno)</p> <p>Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti</p> <p>Il manufatto edilizio ricade in Area di rispetto idrogeologico di sorgenti captate ad uso potabile</p>			

Variante 2019

Nuova numerazione

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

663.M.P

EDIFIGIO N. 163 -

DATI GENERALI

Località : Cherio (Chinova)

Pedif. : 552

P. fond.:

© Praso


Quota: 1188 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 6.74 m. Profondità: 6.35 m. Htrave colmo: 5.43 m. Htrave imposta: 4.16 m. Hmurat.:
Cascinello Larghezza: 4.50 m. Profondità: 7.80 m. Htrave colmo: 4.03 m. Htrave imposta: 2.60 m. Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG.





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	
			PUNTEGGIO	9,0

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

A3+B1				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

Variante 2019

Nuova numerazione

664.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.164



DATI GENERALI

Località : Tisole


P.edif. : 463

P.fond. : *
C.C.Praso


Quota: 1110 m/slm

Caratteristiche dimensionali : EDIFICIO INACCESSIBILE AI RILIEVI PER CROLLO ALBERI


Edificio Principale Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat:
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:



Variante 2019
Nuova numerazione

665.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 165

DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 611

P.fond.:


C.C. Praso

Quota: 1370 m/slm


Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 6.05 m. Profondità: 4.60 m.
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m.


Htrave colmo: 5,20 m. Htrave Imposta: 4,05 m Hmurat.:
Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipi di copertura	Ricostruita	0		
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Tracce di manufatto
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Misto pietra - legno
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Altro
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggettivi in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
24. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	7,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di Intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

A3				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
Agricolo		Artigianale	Abitativo	R3
Di servizio				Riqualific.paesaggistica R6

Variante 2019

Nuova numerazione

666.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.100



DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 609

P.fond.:


C.C.Praso

Quota: 1360 m/slm


Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8,00 m. Profondità: 6,20 m.
 Cascinello Larghezza: 2,00 m. Profondità: 4,05 m.


Htrave colmo: 5,70 m. Htrave Imposta: 3,85 m Hmurat.: m.
 Htrave colmo: m. Htrave imposta: 2,90 m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinenello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipologia copertura	Ricostruita	0		
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
24. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	7,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+B1				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
					Riqualific.paesaggistica R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Di servizio				

Variante 2019

Nuova numerazione



667.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 167 -

DATI GENERALI

Località: Atio

P.edif.:


P.fond.: 1971/1

C.C.Praso


Quota: 1420 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: ~9.50 m. Profondità: ~ 7.70 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat.: 1,00 m.
 Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipi di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie		
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	0,5 Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
				PUNTEGGIO
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	2,5

PREVISIONE PRG

Variante 2019

Nuova numerazione

668.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 168



DATI GENERALI

Località: Chinova

P.edif.:

P.fond.:

1958 *


C.C.Praso

Quota: 1300 m/slm


Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 5,70 m. Profondità: 5,40 m.
 Cascinello Larghezza: m. Profondità: m.


Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat.: 2,00 m.
 Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	4	Edificio diroccato
	Pietra	Pietrame irregolare		Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Legno a blockbau	Legno a telaio	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	A due falde	A falda unica	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	Non riconoscibile		A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
13. Serramenti fori	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
14. Finiture intonaco	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
15. Presenza di particolari tipologici originari	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
16. Volume	Velux	Antenna TV		
17. Perfinenze	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
18. Approvvigionam. Idrico	Aggetti in legno	Tettoie		
19. Impianto fognario	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
20. Viabilità - Accesso all'area	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
21. Viabilità - Accesso edificio	Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
22. Legislazione (vincoli)	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
24. Punteggio totale	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
25. Punteggio totale	A verde con alberature	Orto		
26. Classificaz. tipologica	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	0,5	0,5	Caratterist. ambientali
	Approv. idrico			Riconoscibilità tipologica
				PUNTEGGIO 5,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica					
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
					R3
					Riqualific.paesaggistica
3.Destinazione d'uso compatibili					
	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio				
	Il manufatto ha le caratteristiche minime per essere recuperato ma non possiede l'identificazione catastale				

Variante 2019

Nuova numerazione



669.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 169

DATI GENERALI

Località: Merlino

P.edif.:


P.fond. : 1887/1

C.C.Praso


Quota: 940 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 9.10 m. Profondità: 9,00 m.
 Cascinello Larghezza: m. Profondità: m.
 Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat.: 1,50 m.
 Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





669.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 169

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale
2. Epoca di costruzione
3. Uso attuale
4. Grado di utilizzo
5. Tipologia architettonica
6. Stato di conservazione
7. Tipo costruttivo
8. Tipo di copertura
9. Manto di copertura
10. Tetto
11. Accessori tetto
12. Elementi in aggetto
13. Serramenti fori
14. Finiture intonaco
15. Presenza di particolari tipologici originali
16. Volume
17. Pertinenze
18. Approvvigionam. idrico
19. Impianto fognario
20. Viabilità - Accesso all'area
21. Viabilità - Accesso edificio
22. Legislazione (vincoli)
24. Potenzialità futura generale dell'area
25. Punteggio totale
26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	2 Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
		PUNTEGGIO 2,5	
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Variante 2019

Nuova numerazione



670.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.170

DATI GENERALI

Località: Praso

P.edif.: 619

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 780 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9,95 m. Profondità: 7,70 m.
 Cascinello Larghezza: m. Profondità: m.
 Htrave colmo: 6,50 m. Htrave Imposta: 4,25 m Hmurat.: 1,50 m.
 Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat.: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originali	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. Idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale		Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica

A3				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				
Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio				

2. Tipologia di Intervento

3. Destinazione d'uso compatibili

4. Note e prescrizioni

Variante 2019

Nuova numerazione



671.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTFANCO

EDIFICIO N. 171

DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif.:


P.fond. : 2249/4

C.C.Praso


Quota: 1380 m.slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: ~5.20 m. Profondità: ~4,40 m. Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat.: 0,40 m.
 Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat : m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Ricostruita	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
6. Stato di conservazione	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto 0
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro	
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile				
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente	
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV			
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie			
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro	
13. Serramenti fori	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
14. Finiture intonaco	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
15. Presenza di particolari tipologici originali	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
16. Volume	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	Assente	
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali 0,5	Riconoscibilità tipologica
26. Classificaz. tipologica				
			PUNTEGGIO	1,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di Intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Variante 2019

Nuova numerazione

672.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 172

DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif.:


P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1380 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: ~6.50 m. Profondità: ~4,00 m.
 Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat.: 1,00 m.
 Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	2 Tracce di manufatto
	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	Assente	
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	
			PUNTEGGIO 2,5	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Restauro							
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

Variante 2019

Nuova numerazione



673.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 173-

DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif.:


P.fond.: 2267

C.C.Praso


Quota: 1390 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: ~6,80 m. Profondità: ~5,80 m. Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat.: 0,60 m.
 Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat.: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
	Di servizio	Inutilizzato		
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
5. Tipologia architettonica	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	2 Tracce di manufatto
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
18. Approvvigionam. idrico	A verde con alberature	Orto		
19. Impianto fognario	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	Assente	
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	Prov. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
26. Classificaz. tipologica				
			PUNTEGGIO	2,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di Intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

PEM PRASO

Vedi Nuova Scheda 674.M.P inserita con la Variante 2019 v63

PEM PRASO

Vedi Nuova Scheda 674.M.P inserita con la Variante 2019 v63

Variante 2019

Nuova numerazione



675.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 175

DATI GENERALI

Località : Nesguil

P.edif. :


P.fond. : 1952 *

C.C.Praso


Quota: 1040 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 8,70 m. Profondità: 7,90 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: 2,40 m.
 Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat : m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	2 Tracce di manufatto
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
18. Approvvigionam. idrico	A verde con alberature	Orto		
19. Impianto fognario	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
22. Legislazione (vincoli)	Pista	Sentiero	Assente	
24. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Approv. idrico 0,5	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
25. Punteggio totale			PUNTEGGIO	4,0
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di Intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualific.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							



ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
	Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
16. Volume	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. Idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	O Assente	
22. Legislazione (vincoli)				
24. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
25. Punteggio totale			PUNTEGGIO	12,0
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	B2			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			

Variante 2019

Nuova numerazione



676.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 176

DATI GENERALI

Località: Pasture

P.edif.:

P.fond. : 1650

C.C. Praso


Quota: 850 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 3,60 m. Profondità: 2,90 m. Htrave colmo: 3,00 m. Htrave imposta: 2,25 m Hmurat: m.
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:



Variante 2019

Nuova numerazione



677.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

•EBIFELD N.177•

DATI GENERALI

Località : Merlino

Pedif. i


P.fond. : 1524/1

C.C.Praso


Quota: 830 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: ~ 7,80 m. Profondità: ~ 4,80 m. **Htrave colmo:** m. **Htrave Imposta:** m **Hmurat:** 0,60 m.
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. **Htrave colmo:** m. **Htrave imposta:** m. **Hmurat:** m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





677.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SECTION 177

ANALISI:

PREVISIONE PRG

Variante 2019

Nuova numerazione

678.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.178



DATI GENERALI

Località: Frate


P.edif.: 550

P.fond.:


Quota: 845 m.slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 3,20 m. Profondità: 2,75 m. Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat.: 0,70 m.
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Mulino
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	2 Tracce di manufatto
	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
10. Tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
11. Accessori tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV		
	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	Assente	
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	0,5	0,5	Riconoscibilità tipologica
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	3,0

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica				
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo		Artigianale	Abitativo Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			

Variante 2019

Nuova numerazione



679.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 179

DATI GENERALI

Località: Gasöi

P.edif.:


P.fond.: 336/1

C.C.Praso


Quota: 895 m.slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 3,00 m. Profondità: 3,20 m. Htrave colmo: 2,60 m. Htrave imposta: 1,50 m Hmurat.: m.
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale
2. Epoca di costruzione
3. Uso attuale
4. Grado di utilizzo
5. Tipologia architettonica
6. Stato di conservazione
7. Tipo costruttivo
8. Tipo di copertura
9. Manto di copertura
10. Tetto
11. Accessori tetto
12. Elementi in aggetto
13. Serramenti fori
14. Finiture intonaco
15. Presenza di particolari tipologici originari
16. Volume
17. Pertinenze
18. Approvvigionam. idrico
19. Impianto fognario
20. Viabilità - Accesso all'area
21. Viabilità - Accesso edificio
22. Legislazione (vincoli)
24. Potenzialità futura generale dell'area
25. Punteggio totale
26. Classificaz. tipologica

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	6	Modificata	Trasformata
Ricostruita			Alterata
Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	0	Assente
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
		PUNTEGGIO	12,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

B2				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3
				Riqualific.paesaggistica
				R6
Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
Di servizio				

Variante 2019

Nuova numerazione



680.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 180-

DATI GENERALI

Località: Prada

P.edif.:



P.fond.: 649

C.C.Praso

Quota: 680 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 3,40 m. Profondità: 3,20 m. Htrave colmo: 3,70 m. Htrave Imposta: 3,00 m Hmurat.: m.
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.



Prospetto sud-est:




Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-est:

Prospetto nord-ovest:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
18. Approvvigionam. idrico	A verde con alberature	Orto		
19. Impianto fognario	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	0 Assente	
25. Punteggio totale				
26. Classificaz. tipologica	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	8,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	B2				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3	Riqualific.paesaggistica
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Di servizio				

Variante 2019

Nuova numerazione

681.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 181



DATI GENERALI

Località: Wölf


P.edif.:

P.fond. : 1213

Quota: 700 m.slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 3,00 m. Profondità: 3,70 m. Htrave colmo: 1,75 m. Htrave Imposta: 1,35 m. Hmurat.: m.
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.




Prospetto sud-est:

Prospetto sud-ovest:


Prospetto nord-ovest:

Prospetto nord-est:

ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
6. Stato di conservazione	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
7. Tip costruttivo	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
Pietra	Pietrame irregolare		Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio		Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento		Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV		
Poggiali	Ballatoi	Scale		Camino
Aggetti in legno	Tettoie			
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio	
A verde con alberature	Orto			
18. Approvvigionam. Idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	1	Sentiero	Assente
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	
			PUNTEGGIO	13,0

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	B2			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			

Variante 2019

Nuova numerazione

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

682.M.P

EDITION N.782

DATI GENERALI

Località: Viole

P.edIf. :

P.fond. : 1195

C.C. Prasto

Quota: 680 m/slm

Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 3,30 m. Profondità: 3,40 m. Htrave colmo: 4,05 m. Htrave Imposta: 3,35 m. Hmurat: m.
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave Imposta: m. Hmurat: m.



Prospetto est:



Prospetto sud:




Prospetto ovest:




Prospetto nord:

ESTRATTO MAPPA:



BFRSONF

ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
	Originale	Modificata	4	Trasformata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Plana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
16. Volume	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	2	Strada forestale	Strada privata
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
22. Legislazione (vincoli)	ricade in aree agricole di pregio (PUP)			
24. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
25. Punteggio totale			PUNTEGGIO	12,0
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	B2			
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Di servizio			

Variante 2019

Nuova numerazione

683.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N-183-



DATI GENERALI

Località : Dosmi

P.edif. :

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 740 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 4,00 m. Profondità: 2,35 m. Htrave colmo: 3,30 m. Htrave imposta: 2,30 m. Hmurat: m.
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
6. Stato di conservazione	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	ricade in aree agricole di pregio (PUP)			
24. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
25. Punteggio totale			PUNTEGGIO	12,0
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica
2. Tipologia di Intervento
3. Destinazione d'uso compatibili
4. Note e prescrizioni

B2				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizi R3
				Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

Variante 2019

Nuova numerazione



684.M.P

EDIFICIO N. 184-

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

DATI GENERALI

Località : Dosmi

P.edif. : 645


P.fond. : 2071/1

C.C.Praso


Quota: 1140m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 7.00 m. Profondità: 8.00 m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: 1.00 m.
 Cascinello Larghezza: m. Profondità: m. Htrave colmo: m. Htrave imposta: m. Hmurat: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





684.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDITION. 184

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale			
2. Epoca di costruzione	Baita	Malga	Manufatto di servizio	Altro			
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945			
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo			
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato					
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono				
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata			
	Ricostruita						
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	2 Tracce di manufatto			
	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno			
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro			
9. Mano di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana			
	Non riconoscibile						
10. Tetto	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi			
11. Accessori tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente			
	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile			
	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini			
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV					
	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino			
13. Serramenti fori	Aggetti in legno	Tettoie					
14. Finiture intonaco	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro			
15. Presenza di particolari tipologici originari	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro			
	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì			
	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro			
16. Volume	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni				
17. Perfinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio			
	A verde con alberature	Orto					
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente			
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente			
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale			
	Pista	Sentiero	Assente				
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale			
	Pista	Sentiero	Assente				
22. Legislazione (vincoli)	ricade in aree agricole di pregio (PUP)						
24. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	0,5	Approv. idrico	0,5	Caratterist. ambientali	0,5	Riconoscibilità tipologica
25. Punteggio totale					PUNTEGGIO		5,5
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere				

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2					
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizi	R3
					Riqualific.paesaggistica	R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo		
4.Note e prescrizioni	Di servizio					

Variante 2019

Nuova numerazione

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

685.M.P

EDIFICIO N. 106B

DATI GENERALI

Località : Peschera de Sota

P.edif. : 323-324

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 1188 m/slm

Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 7.20 m.	Profondità: 5.90 m.	Htrave colmo: 5.32 m.	Htrave Imposta: 3.80 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.00 m.	Profondità: 5.90 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat :
	Larghezza: 3.95 m.	Profondità: 5.90 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.30 m.	Hmurat :



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





685.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 1088

ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	0,5 Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	9,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A3+2B1				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
					Riqualific.paesaggistica R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Di servizio				
	Si preservi la scritta storica presente e i fori tradizionali del cascinello.				

Variante 2019

Nuova numerazione



686.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 121B-

DATI GENERALI

Località: Piolino (Poec)

P.edif.: 331/1

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1121 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 9.05 m.	Profondità: 9.00 m.	Htrave colmo: 5.90 m.	Htrave imposta: 4.77 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 2.65 m.	Profondità: 4.30 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.95 m.	Profondità: 8.55 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 3.35 m.	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità-Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A3+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riquilic.paesaggistica
				R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			

Variante 2019
Nuova numerazione

687.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 137B



DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif.:

* P.fond.: 2249/3

C.C.Praso


Quota: 1310m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 2.80 m.	Profondità: 2.85 m.	Htrave colmo: 1.85 m.	Htrave imposta: 1.30 m.	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
8. Tipi di copertura	Ricostruita			Alterata
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	4	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2	Strada forestale	Strada privata
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	PUNTEGGIO 12,5

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	B2				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
					Riqualific.paesaggistica R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4. Note e prescrizioni	Di servizio				