

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDAONE

(Provincia di Trento)

## PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019



## P.E.M. PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO PRASO SCHEDE DI CATALOGAZIONE IN VIGORE DA N. 621 A N. 650

*Luglio 2020 - Adozione definitiva*

dott. arch. Remo Zulberti  
[remozulberti@hotmail.com](mailto:remozulberti@hotmail.com)

N.B. Solo formato pdf  
L'elenco in formato excel allegato consente il  
collegamento ipertestuale alle singole schede.



# Variante 2019

## Nuova numerazione

621.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 121A



### DATI GENERALI

Località : Piolino (Poec)

P.edif. : 331/2

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1121 m.slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 5.73 m. Profondità: 8.10 m.  
Cascinello Larghezza: 3.60 m. Profondità: 4.30 m.


Htrave colmo: 5.30 m.  
Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.20 m.  
Htrave imposta:


Hmurat.:  
Hmurat.:




### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipi di copertura	Ricostruita	0		
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2	Strada forestale	Strada privata
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	8,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A3+B1				
2. Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
					Riqualific.paesaggistica R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	L'edificio è stato ricostruito su una preesistenza perdendo i caratteri tipologici montani				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



622.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 122-

### DATI GENERALI

Località: Piolino (Ronchicciol)

P.edif.: 464

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1257 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 9.00 m.	Profondità: 9.15 m.	Htrave colmo: 6.85 m.	Htrave Imposta: 4.65 m.	Hmurat.:
Caschinello	Larghezza: 4.88 m.	Profondità: 5.60 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta: 2.05 m.	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





622.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIZIONE N. 122

## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinenno	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Aluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di un nuovo foro sul fronte laterale, qualora vi siano di più unità immobiliari (proprietà) un foro ogni fronte laterale			

# Variante 2019

## Nuova numerazione

623.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO AL.123



### DATI GENERALI

Località: Piolino

P.edif.: 330/1-/2

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1163m/slm


### Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.20 m. Profondità: 8.50 m.  
Cascinello Larghezza: 8.00 m. Profondità: 5.00 m.  
Larghezza: 7.25 m. Profondità: 8.50 m.

Htrave colmo: 6.00 m. Htrave imposta: 4.40 m. Hmurat.:  
Htrave colmo: 3.45 m. Htrave imposta: 2.90 m. Hmurat.:  
Htrave colmo: m. Htrave imposta: 2.50 m. Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





623.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 123

## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Ta il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità-Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A1+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio In caso di cambio d'uso del sottotetto può essere applicata all'edificio la tipologia architettonica A2 Per omogeneità d'intervento è ammesso l'uso un manto di copertura in tegole			

## ***Variante 2019***

## ***Nuova numerazione***



624.M.P

## COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDITION 124

## **DATI GENERALI**

**Località:** Piolino

Pedif. : 473

P.fond. ;

C.C. Praso

Quota: 1184 m/slm


### Caratteristiche dimensionali:

**Edificio Principale** Larghezza: 17.00 m. Profondità: 8.95 m. Htrave colmo: 5.80 m. Htrave Imposta: 4.13 m. Hmurat:


**Cascinello** Larghezza: Profondità: Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat:



## ESTRATTO MAPPA:



## ESTRATTO PRG





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4	Trasformata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità-Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	L'edificio ha subito interventi edilizi che hanno portato alla perdita dei caratteri tipologici originari			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



625.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 125

### DATI GENERALI

Località : Piolino

P.edif. 494/1-2

P.fond. :\*

C.C.Praso

Quota: 1150m/slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 8.70 m. Profondità: 9.00 m.  
Cascinello Larghezza: 5.90 m. Profondità: 5.75m.


Htrave colmo:  
Htrave colmo:

Htrave Imposta:  
Htrave Imposta:


Hmurat.: 2.00 m.  
Hmurat.: 1.20 m.



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	4	Edificio diroccato
	Pietra	Pietrame irregolare		Tracce di manufatto
	Legno a blockbau	Legno a telaio		Misto pietra - legno
	Legno a due falde	A falda unica		Altro
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	1	Affresco- Dipinto
	Intagli	Scritte storiche		Focolari - forni
16. Volume	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	0	Assente
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	0,5	Approv. idrico	0,5
26. Classificaz. tipologica			Caratteristiche ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	5,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1				
2.Tipologia di intervento	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3
					R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4.Note e prescrizioni	Di servizio				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



626.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.126

### DATI GENERALI

Località: Piolino

P.edif.: 474

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1220 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 8.60 m.	Profondità: 8.00 m.	Htrave colmo: 5.53 m.	Htrave Imposta: 3.80 m.	Hmurat:
Cascinello	Larghezza: 3.80 m.	Profondità: 6.55 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.70 m.	Hmurat:
Cascinello	Larghezza: 4.95 m.	Profondità: 6.35 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 1.78 m.	Hmurat:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4	Trasformata
8. Manto di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. Idrico	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	0,5
23. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Fontana in pietra	0,5
25. Punteggio totale	A verde aperto	A verde recintato	Superfetazioni	Altro
26. Classificaz. tipologica	A verde con alberature	A orto	A giardino	Non riconoscibile
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2
			Ristrutturazione edilizia	R3
			Riqualific.paesaggistica	R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo			
		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti			

# Variante 2019

## Nuova numerazione

627.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 127-

### DATI GENERALI

Località: Piolino

P.edif.: 608

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1200 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 9.00 m. Profondità: 6.54 m. Htrave colmo: 5.85 m. Htrave imposta: 4.05 m. Hmurat.:  
Cascinello Larghezza: 3.15 m. Profondità: 2.75 m. Htrave colmo: Htrave imposta: 2.60 m, Hmurat :



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





627.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO 4-127

## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita	0		
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità-Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	7,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A3+B1				
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
					R3
					Riqualific.paesaggistica
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4.Note e prescrizioni					

# Variante 2019

## Nuova numerazione

628.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 128



### DATI GENERALI

Località: Piolino

P.edif. 329-469

P.fond. C.C. Praso


Quota: 1203 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 10.00 m	Profondità: 8.95 m.	Htrave colmo: 6.00m.	Htrave Imposta: 4.20 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 7.60 m	Profondità: 6.25 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 1.08m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 6.75 m	Profondità: 5.70 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascino	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
6. Stato di conservazione	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
7. Tipo costruttivo	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originali	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionamento idrico	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A4+2B1				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3	Riqualific.paesaggistica
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	E' ammessa la riproposizione dell'aggetto in legno nella porzione di edificio in cui manca, mantenendo una tipologia unitaria d'intervento				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



629.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.129

### DATI GENERALI

Località: Piolino (Sarnoda)

P.edif.: 465

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1218m/slm

### Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.40 m. Profondità: 8.70 m.  
Cascinello Larghezza: 4.00 m. Profondità: ~4.00 m.


Htrave colmo: 5.12 m.  
Htrave colmo:

Htrave Imposta: 3.65m.  
Htrave imposta:


Hmurat.:  
Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
6. Stato di conservazione	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
7. Tipo costruttivo	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	4 Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originali	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	9,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A1+B1				
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
					Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Il ripristino del volume originario è ammesso purchè venga promosso un intervento unitario di recupero della tipologia e dei materiali tradizionali.				

# Variante 2019

## Nuova numerazione

630.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.30

### DATI GENERALI

Località: Merlino

P.edif. 309

P.fond. :

C.C. Praso


Quota: 890m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 12.60 m.	Profondità: 7,95 m.	Htrave colmo: 7.60 m.	Htrave imposta: 6.55 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 3.60 m.	Profondità: 3.90 m.	Htrave colmo: 4.20 m.	Htrave imposta: 2.80 m.	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:



## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
	Non riconoscibile			Piana
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
10. Tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
11. Accessori tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
12. Elementi in aggetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
13. Serramenti fori	Velux	Antenna TV		
14. Finiture intonaco	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
15. Presenza di particolari tipologici originari	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
16. Volume	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
17. Pertinenze	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
18. Approvvigionam. idrico	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
19. Impianto fognario	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro (camino cascinello 0,5)
20. Viabilità - Accesso all'area	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
21. Viabilità - Accesso edificio	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
22. Legislazione (vincoli)	A verde con alberature	Orto		
24. Potenzialità futura generale dell'area	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
25. Punteggio totale	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
26. Classificaz. tipologica	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	15,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A5+B1			
2.Tipologia di intervento	Restauro R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Edificio storico con accesso laterale che presenta elementi tipologici da salvaguardare quali il camino esterno cascinello e il ponte di accesso al fienile			
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul prospetto nord-est.			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



631.M.P

EDIFICIO N. 131

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

### DATI GENERALI

Località: Crona (Casöt)

P.edif.: 476

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1289 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 6.15 m. Profondità: 10.00 m.  
Cascinello Larghezza: 2.15m. Profondità:

Htrave colmo:  
Htrave colmo:


Htrave Imposta: 2.75m. Hmurat:  
Htrave imposta: Hmurat:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





631.M.P

COMUNE DI PRASO

ALCENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 434

## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Edificio integro	Edificio fatiscente	4	Edificio diroccato
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originali	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	##	Affresco- Dipinto
	Intagli	Scritte storiche		Fontana in pietra
16. Volume	Originario	Ampliamenti		Superfetazioni
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)				
24. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Approv. idrico	##	Caratterist. ambientali ##
25. Punteggio totale				Riconoscibilità tipologica 0,5
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	
				PUNTEGGIO 8,0

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+B1				
2. Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
					R3 Riqualific.paesaggistica R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di un nuovo foro sul fronte laterale, qualora vi siano di più unità immobiliari (proprietà) un foro ogni fronte laterale				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



632.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 132

### DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif.: 475

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1290 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 8.85 m.	Profondità: 8.60 m.	Htrave colmo: 6.60 m.	Htrave Imposta: 4.50 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.25 m.	Profondità: 6.20 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.20 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.20 m.	Profondità: 5.24 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.20 m.	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





**632.M.P**

## COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Digitized by srujanika@gmail.com

## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
10. Tetto	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
11. Accessori tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
	A capriate		Con trave di colmo	A volta
	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV		
	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
13. Serramenti fori	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
14. Finiture intonaco	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
15. Presenza di particolari tipologici originari	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	0,5
	Intagli		Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Originario	Scritte storiche	0,5	Altro porta-legna) 0,5
17. Pertinenze	A verde aperto	Ampliamenti	Fontana in pietra	
	A verde con alberature		A giardino	
18. Approvvigionamento idrico	Rete potabile	A verde recintato	Manufatto di servizio	
19. Impianto fognario	Vasca accumulo	Orto		
20. Viabilità - Accesso all'area	Rete fognaria	Vasca Imhoff	Sorgente	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	A dispersione	Assente
	Pista	Sentiero	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
22. Legislazione (vincoli)				
23. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
24. Punteggio totale				
25. Classificaz. tipologica				
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	
				PUNTEGGIO 15,0

## PREVISIONE PRG

<b>1.Tipologia architettonica</b>	A2+2B1					
<b>2.Tipologia di intervento</b>	Restauro R1 Risanam.conservativo R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6					
<b>3.Destinazione d'uso compatibili</b>	Agricolo Artigianale Abitativo Turistico - ricettivo					
<b>4.Note e prescrizioni</b>	<p>Edificio di pregio storico, rappresenta un esempio originario del tipo A2 con particolari architettonici che vanno preservati, tra cui scritta storica su contorno in pietra</p> <p>Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti</p>					

## ***Variante 2019 Nuova numerazione***

## COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

### 3.M.P



EDITION N.153

## **DATI GENERALI**

Località : Crona

P.edif. 467

P. f. ond. i.

G.C.Praso

**Quota: 1295 m/slm**


### Caratteristiche dimensionali:

**Edificio Principale** Larghezza: 8.20 m Profondità: 8.55 m.  
**Cascinello** Larghezza: 4.30 m Profondità: 3.70 m.


**Htrave colmo:** 5.80m. **Htrave Imposta:** 3.85 m. **Hmurat:**  
**Htrave colmo:** **Htrave Imposta:** 2.14 m. **Hmurat:**



## ESTRATTO MAPPA:



## ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Plana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture Intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A4+B1				
2. Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
					R3 Riqualific.paesaggistica
					R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Di servizio				
E' ammessa la traslazione di n.2 fori dal fronte principale ai laterali al fine di riportare un proporzione tra vuoti e pieni					

## ***Variante 2019 Nuova numerazione***



**634.M.P**

## COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDICIÓN N.º 134

## **DATI GENERALI**

**Località : Crona**

P.edlf. : 468

G.C. Praso


Quinta: 1295 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


**Edificio Principale** Larghezza: 8.45 m. Profondità: 12.70 m. Htrave colmo: 6.45 m. Htrave imposta: 4.90 m. Hmurat.: Cascinello Larghezza: 3.17 m. Profondità: 5.10 m. Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat :



### ESTRATTO MAPPA:



## ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
10. Tetto	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
11. Accessori tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
12. Elementi in aggetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
13. Serramenti fori	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
14. Finiture intonaco	Velux	Antenna TV		
15. Presenza di particolari tipologici originari	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
16. Volume	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
17. Pertinenze	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
18. Approvvigionamento idrico	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
19. Impianto fognario	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5	Affresco- Dipinto
20. Viabilità - Accesso all'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
21. Viabilità - Accesso edificio	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
22. Legislazione (vincoli)	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
24. Potenzialità futura generale dell'area	A verde con alberature	Orto		
25. Punteggio totale	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
26. Classificaz. tipologica	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2	Strada forestale	Strada privata
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+B1				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3	Riqualific.paesaggistica
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di n.2 fori sul fronte nord-ovest posti simmetricamente alla porta esistente ed eventualmente la modifica ai fori senza contorni sul prospetto sud-ovest				

# Variante 2019

## Nuova numerazione

635.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICO N.135-

### DATI GENERALI

Località: Crona

P.edif.: 561

P.fond.:

C.C. Praso

Quota: 1300 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 11.90 m.  
Cascinello Larghezza: 3.50 m.

Profondità: 8.26 m.  
Profondità: 5.15 m.


Htrave colmo: 6.15 m.  
Htrave colmo:

Htrave Imposta: 3.90 m.  
Htrave imposta: 2.25 m.


Hmurat:  
Hmurat:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata 4	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro 6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità-Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale 2	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1				
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
					R3
					Riqualific.paesaggistica
3.Destinazione d'uso compatibili	R6				
	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio				
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione

636.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.136

### DATI GENERALI

Località: Crona (le Not)

P.edif. : 553/1-2/3

P.fond. \*

C.C.Praso

Quota: 1281 m/slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 8.10 m.  
Cascinello Larghezza: 5.85 m.  
Cascinello Larghezza: 3.85 m.

Profondità: 8.40 m.  
Profondità: 4.05 m.  
Profondità: 6.75 m.

Htrave colmo: 6.56 m.  
Htrave colmo:  
Htrave colmo:

Htrave Imposta: 4.65 m.  
Htrave imposta:  
Htrave imposta: 2.76 m.

Hmurat.:  
Hmurat :  
Hmurat :




Prospetto sud-est:

Prospetto sud-ovest:


Prospetto nord-ovest:

Prospetto nord-est:

### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Manto di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiofi	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			

# Variante 2019

## Nuova numerazione

637.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 137A



### DATI GENERALI

Località : Crona

P.edif. : 466

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1310 m/slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale	Larghezza: 8.55 m.	Profondità: 8.45 m.	Htrave colmo: 6.38 m.	Htrave Imposta: 4.30 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.15 m.	Profondità: 8.45m.	Htrave colmo: 4.30 m.	Htrave imposta: 2.25 m.	Hmurat.:
	Larghezza: 3.23 m.	Profondità: 6.20 m.	Htrave colmo: 2.25 m.	Htrave imposta: 0.96 m.	Hmurat.:
	Larghezza: 5.10 m.	Profondità: 6.20 m.	Htrave colmo: 4.30 m.	Htrave imposta: 1.80 m.	Hmurat.:



Prospetto sud-est:

Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:

### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
	Non riconoscibile			Piana
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
10. Tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
11. Accessori tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
13. Serramenti fori	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
14. Finiture intonaco	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
15. Presenza di particolari tipologici originari	Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra 0,5	Altro
16. Volume	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. Idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	Assente	
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
26. Classificaz. tipologica				
			PUNTEGGIO	13,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+2B1			
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Edificio che presenta vari elementi tipologici originari da preservare, gli aggetti di falda se mantenuti devono fedelmente riproporre la stessa composizione strutturale Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti			

# Variante 2019

## Nuova numerazione

638.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 138 -



### DATI GENERALI

Località: Crona (Ca dal Fò)

P.edif.: 334

P.fond.: \*

C.C.Praso


Quota: 1324 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 9.60 m.	Profondità: 10.45 m.	Htrave colmo: 6.15 m.	Htrave imposta: 4.60 m.	Hmurat.:
Casinello	Larghezza: 5.35 m.	Profondità: 5.80 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.30 m.	Hmurat.:
Casinello	Larghezza: 4.75 m.	Profondità: 5.80 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: m,	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
6. Stato di conservazione	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
7. Tipo costruttivo	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originali	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. Idrico	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	E' ammessa l'apertura di un foro simmetrico alla porta centrale della stalla sul prospetto est Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti			

# Variante 2019

## Nuova numerazione

639.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 139



### DATI GENERALI

Località: Baite de Crona

P.edif.: 555

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1310m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 4.24 m.	Profondità: 4.40 m.	Htrave colmo: 3.25 m.	Htrave Imposta: 2.30 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave Imposta:	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Baita
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita	0		
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	0	Assente
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	6,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A6				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3	Riqualific.paesaggistica
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Edificio ricostruito su una preesistenza con basamento in pietra e struttura in legno databile tra il 1860 ed il 1910				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



640.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 140-

### DATI GENERALI

Località : Baite de Crona

P.edif. : 477


P.fond. :

C.C. Praso


Quota: 1310m/slm

### Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 8.30 m. Profondità: 4.57 m.  
Cascinello Larghezza: Profondità: Htrave colmo: 4.00 m. Htrave imposta: 1.60 m. Hmurat.:  
Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Baita
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	4 Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggettivi in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	O Assente	
	Accessibilità con strada	1 Approv. idrico	1 Caratteristiche ambienta	1 Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A6				
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4.Note e prescrizioni	Di servizio				

## ***Variante 2019***

## ***Nuova numerazione***



**641.M.P**

## COMUNE DI PRASO

## CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

•EBIHEIEN•141

## **DATI GENERALI**

**Località:** Baite de Crona

Pedf. : 478


P.fond.:

G.C. Praso


Quota: 1289 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


**Edificio Principale** Larghezza: tracce Profondità: Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat: **Cascinello** Larghezza: Profondità: Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat:



## ESTRATTO MAPPA:



## ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV		
	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
13. Serramenti fori	Aggetti in legno	Tettoie		
14. Finiture intonaco	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
15. Presenza di particolari tipologici originari	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Pertinenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
18. Approvvigionamento idrico	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
22. Legislazione (vincoli)	Pista	Sentiero	0	Assente
24. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Approv. idrico	0,5	Caratterist. ambientali
25. Punteggio totale			0,5	Riconoscibilità tipologica
26. Classificaz. tipologica				
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	
				PUNTEGGIO
				1,0

## PREVISIONE PRG

<b>1.Tipologia architettonica</b>						
<b>2.Tipologia di Intervento</b>	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3
<b>3.Destinazione d'uso compatibili</b>	Agricolo		Artigianale		Abitativo	
<b>4.Note e prescrizioni</b>	Di servizio					

**Variante 2019**

**Nuova numerazione**

**642.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N.142



**DATI GENERALI**

Località: Crona (Larasi)

P.edif.: 335

Profond.:

C.C.Praso


Quota: 1355 m/slm

Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 8.25 m.	Profondità: 9.95 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 3.90 m.	Hmurat.: 1.93 m.
Cascinello	Larghezza: 3.95 m.	Profondità: 8.35 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.: 1.50 m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





642.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 642

## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie		
21. Viabilità-Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
24. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	6
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



643.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 149-

### DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 456-457

P.fond.:

C.C. Praso


Quota: 1390 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 12.00 m.	Profondità: 5.00 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.: 2.40 m.
Cascinello	Larghezza: 2.40 m.	Profondità: 4.15 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.: 1.00 m.



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	2 Tracce di manufatto
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
10. Tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
11. Accessori tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
12. Elementi in aggetto	Velux	Antenna TV		
	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Aluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5 Affresco- Dipinto	Focolari - forni
16. Volume	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
17. Periferenze	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionam. Idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
21. Viabilità - Accesso edificio	Pista	Sentiero	Assente	
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	Assente	
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada	Prov. idrico	0,5 Caratteristiche ambienta	0,5 Riconoscibilità tipologica
26. Classificaz. tipologica				
			PUNTEGGIO	5,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio			

# Variante 2019

## Nuova numerazione

644.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIZIONE N.144



### DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 341

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1355 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 9.00 m. Profondità: 11.35 m. Htrave colmo: 5.54 m. Htrave imposta: 3.70 m. Hmurat: Cascinello Larghezza: 4.10 m. Profondità: 8.83m. Htrave colmo: Htrave imposta: 1.92m, Hmurat:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 444

644.M.P

## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Baita
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			Alterata
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero 0	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	13,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+B1				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3	Riqualific.paesaggistica
					R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo Artigianale Abitativo Turistico - ricettivo				
4. Note e prescrizioni	Sipreservi l'iscrizione sull'architrave in pietra del fronte principale				

## ***Variante 2019***

## ***Nuova numerazione***

**645.M.P**

## COMUNE DI PRASO

## CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

બાળ નાચ

## DATI GENERALI

**Località : Batoe**

Pedif. : 342

P. fonda

G.C.Praso

Quinta: 1380 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:

**Edificio Principale** Larghezza: ~12.20 m. **Profondità:** ~ 8.80 m. **Htrave colmo:** **Htrave Imposta:** **Hmurat:** 2.00 m.  
**Cascinello** Larghezza: ~ 4.80 m. **Profondità:** ~3.80 m. **Htrave colmo:** **Htrave imposta:** **Hmurat:**



## Prospetto est:

## Prospetto sud





## Prospetto ovest:

## Prospetto nord:

### ESTRATTO MAPPA:

## ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originali	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggettivi in legno	Tettoie		
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
24. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
		0,5	0,5	
			PUNTEGGIO	7,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
Il ripristino del cascinello aggregato ha come altezza il prolungamento di falda dell'edificio principale				

# Variante 2019

## Nuova numerazione

646.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 146



### DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 344/2

P.fond.: \*

C.C.Praso

Quota: 1400 m/slm


### Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 8.85 m. Profondità: 8.04 m. Htrave colmo: 6.00 m. Htrave Imposta: 3.97 m. Hmurat: Cascinello Larghezza: 2.40m. Profondità: 6.60m. Htrave colmo: Htrave imposta: 2.86 m, Hmurat:



### ESTRATTO MAPPA:

### ESTRATTO PRG:





646.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 146

## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edifico fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto	Cassetta legno (bambini)	
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1				
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3	Riqualific.paesaggistica
				R6	
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo				
			Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio				
	Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



647.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 147

### DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 344/1


P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1385 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 7.60 m. Profondità: 8.50 m. Htrave colmo: Htrave Imposta: Hmurat.: 1.50 m.  
Cascinello Larghezza: Profondità: Htrave colmo: Htrave Imposta: Hmurat.: Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	2 Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggettivi in legno	Tettoie		
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	0,5 Caratteristiche ambientali	0,5 Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	5,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica				
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1 Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio			

# Variante 2019

## Nuova numerazione

648.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 148



### DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 343


P.fond.: \*

C.C.Praso

Quota: 1390 m.slm

### Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 7.73 m. Profondità: 7.35 m. Htrave colmo: 5.30 m. Htrave imposta: 3.55 m. Hmurat.:  
 Cascinello Larghezza: 3.85 m. Profondità: 7.35 m. Htrave colmo: Htrave imposta: 1.80 m, Hmurat :



Prospetto est:

Prospetto sud:





Prospetto ovest:

Prospetto nord:

### ESTRATTO MAPPA:

### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6 Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	Travi
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	2 Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	14,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+B1			
2. Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Di servizio			
	L'edificio presenta sul fronte principale un particolare tipologico da preservare integro (porta con abbinato due finestrelle). Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di fori sui fronti laterali. Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



649.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 149

### DATI GENERALI

Località: Batoe

P.edif.: 571

P.fond. \*

C.C.Praso


Quota: 1410 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 4.60 m.	Profondità: 7.90 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 3.70 m.	Hmurat.: 3.50 m.
Cascinello	Larghezza: 3.00 m.	Profondità: 7.90 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.: 2.05 m.



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

## 1. Tipologia Funzionale

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edificio fatiscente	4	Edificio diroccato
Pietra	Pietrame irregolare		Laterizio
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	2	Strada forestale	Strada privata
Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
Accessibilità con strada	Prov. idrico	0,5	Riconoscibilità tipologica 0,5

			PUNTEGGIO	8,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

## PREVISIONE PRG

## 1. Tipologia architettonica

A2+B1				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edili R3
				Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
Di servizio	Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio			

## 2. Tipologia di Intervento

## 3. Destinazione d'uso compatibili

## 4. Note e prescrizioni

***PEM PRASO***

Vedi Nuova Scheda 650.M.P inserita con la Variante 2019 v83