

# **PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDAONE**

(Provincia di Trento)

## **PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019**



## **P.E.M. PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO PRASO SCHEDE DI CATALOGAZIONE IN VIGORE DA N. 531 A N. 560**

**Luglio 2020 - Adozione definitiva**

**dott. arch. Remo Zulberti**  
*remozulberti@hotmail.com*

N.B. Solo formato pdf  
L'elenco in formato excel allegato consente il  
collegamento ipertestuale alle singole schede.



# Variante 2019

## Nuova numerazione



531.M.P

-EDIFICI-31-

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

### DATI GENERALI

Località: Merlino

P.edif. 311

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 890m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 8.15 m.	Profondità: 5.80 m.	Htrave colmo: 5.40 m.	Htrave imposta: 3.95 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 3.25 m.	Profondità: 3.25m,	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.90 m.	Hmurat.:
Rudere	Larghezza: 8.15 m.	Profondità : ~8.00 m.			



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggettivi in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	0,5 Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
Sia preservata la scritta storica presente sul cascinello				
L'area definita dal muro presente sul lato sud-est del fabbricato si considera come area di pertinenza, non è ammesso il recupero volumetrico.				
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronte sud-est riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



532.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N. 32-

### DATI GENERALI

Località : Merlino

P.edif. 308/3

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 930 m/slm

### Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 8.80 m. Profondità: 7.50 m.  
Cascinello Larghezza: 4.55 m. Profondità: 4.75 m.

Htrave colmo: 10.60 m. Htrave Imposta: 8.50 m.  
Htrave colmo: Htrave imposta: 6.20 m.

Hmurat.:  
Hmurat.:



Prospetto sud-est (su C.C.Daone):



Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:

### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Integgiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5	Affresco- Dipinto
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

A7+B1				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualific.paesaggistica
				R6
3. Destinazione d'uso compatibili				
Agricolo		Artigianale		Abitativo
Di servizio				Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni				
I dati riguardano l'edificio nella sua intergralità, l'intervento è riferito alla porzione di edificio ricadente sul territorio comunale di Praso				
Si preveda comunque un'uniformità di intervento e di materiali complessiva del fabbricato secondo la tipologia assegnata				
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sul fronte nord-est riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



533.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICIO N. 42 -

### DATI GENERALI

Località : Nosguil

P.edif. :


P.fond. : 1928/3

C.C.Praso


Quota: 1000m/slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale	Larghezza: ~6.40 m.	Profondità: ~7.20 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.: 1.00 m.
Cascinello	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.: m.



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

## 1. Tipologia Funzionale

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			
Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
Velux	Antenna TV		
Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggettivi in legno	Tettoie		
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	0,0	Assente
Accessibilità con strada	Prov. idrico	0,5	Caratterist. ambientali
			Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	0,5

## PREVISIONE PRG

## 1. Tipologia architettonica

## 2. Tipologia di intervento

## 3. Destinazione d'uso compatibili

## 4. Note e prescrizioni

Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3	Riqualifc.paesaggistica	R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo		Turistico - ricettivo	
Di servizio							

# Variante 2019

## Nuova numerazione

534.M.P



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO 34-

### DATI GENERALI

Località: Nosguil

P.edif. 556

P.fond.:

O.C. Prato

Quota: 930 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 10.80 m. Profondità: 5.85 m.  
Cascinello Larghezza: . Profondità: Htrave colmo: 6.10 m. Htrave imposta: 3.80 m. Hmurat.:  
Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.:



Prospetto sud-est:



Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:

### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Manto di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

A2				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
			R3	Riqualific.paesaggistica
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				
<i>Sia preservato il cammino presente sul prospetto sud-ovest e l'aggetto in legno.</i>				
<i>Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio</i>				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



535.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 35 -

### DATI GENERALI

Località: Nosguil

P.edif.: 526

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 950m.slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 7.70 m. Profondità: 7.85 m.  
Larghezza: Profondità: Htrave colmo: Htrave imposta:  
Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.: 3.50 m.  
Htrave imposta: Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## **ANALISI:**

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Altro
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
6. Stato di conservazione	Edificio integro	Edificio fatiscente	4	Edificio diroccato
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
8. Tipo di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
	Non riconoscibile			
9. Manto di copertura	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
10. Tetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
11. Accessori tetto	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
12. Elementi in aggetto	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie		
13. Serramenti fori	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno	1 Travi - Stipiti in pietra	0,5 Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
16. Volume	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
17. Pertinenze	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
18. Approvvigionamento idrico	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
19. Impianto fognario	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
21. Viabilità - Accesso edificio	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	0 Assente	
22. Legislazione (vincoli)				
24. Potenzialità futura generale dell'area	Accessibilità con strada	Approv. idrico	0,5 Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
25. Punteggio totale				PUNTEGGIO
26. Classificaz. tipologica	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	5,5

PREVISIONE PRG

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**536.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICI-  
-N.36-

### DATI GENERALI

Località : Nosguil

P.edif. 316

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1016 m.slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 9.75 m. Profondità: 9.10 m.  
Cascinello Larghezza: . Profondità:

Htrave colmo: 6.20 m. Htrave imposta: 3.90 m. Hmurat.:  
Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.:



Prospetto sud-est:



Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:

### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Manto di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	0,5 Scritte storiche	Fontana in pietra 0,5	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata 1	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	13,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

	A2			
1. Tipologia architettonica	Restauro R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
2. Tipologia di intervento				
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Edificio che presenta elementi tipologici da preservare (contorni in legno e pietra del fronte principale) Si presta attenzione all'intaglio presente sul portone del fienile con datazione 1903 Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio			

# Variante 2019

## Nuova numerazione

**537.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICO N. 37



### DATI GENERALI

Località : Merlino

P.edif. 312


C.C.Praso

Quota: 905m/slm


### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 12.60 m Profondità: 6.80 m.  
Cascinello Larghezza: m Profondità: m.


Htrave colmo: 7.40 m. Htrave imposta: 4.70 m. Hmurat.:  
Htrave colmo: Htrave imposta: Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5	Affresco - Dipinto
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	0,5	Focolari - fornì
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto	serbatoio acqua	
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Limhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2	Strada privata
	Pista	Sentiero	Assente	Via vecchia comunale
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	15,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

A4	R1	R2	R3	R6
Restauro	R1	Risanam. conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
Di servizio				
4. Note e prescrizioni	Si preservi la scritta storica presente sul fronte e il cammino esterno sul prospetto sud-ovest Si recuperi il serbatoio d'acqua presente sul fronte sud-ovest			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



538.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICI-N-38-

### DATI GENERALI

Località: Merlino

P.edif.: 629

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 915 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 10.00 m. Profondità: 8.00 m.  
Cascinello Larghezza: m. Profondità: m.

Htrave colmo: 7.25 m.  
Htrave colmo:


Htrave imposta: 4.80 m. Hmurat:  
Htrave imposta: Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

## 1. Tipologia Funzionale

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita	O		
Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			
Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente
A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
Velux	Antenna TV		
Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica

18. Approvvigionam. Idrico  
19. Impianto fognario  
20. Viabilità - Accesso all'area

			PUNTEGGIO	8,0
Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere		

## PREVISIONE PRG

## 1. Tipologia architettonica

A3				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
				Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
Di servizio				

## 3. Destinazione d'uso compatibili

## 4. Note e prescrizioni

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**539.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICIO N. 39

### DATI GENERALI

Località: Merlino (Nalgiù)

P.edif. 578


P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 999 m.slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 11.80 m.	Profondità: 7.80 m.	Htrave colmo: 6.20 m.	Htrave imposta: 4.02m.	Hmurat.:
Caschinello	Larghezza: .	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Puntaggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
26. Legge 13/2000	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

A2				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
				Riqualific.paesaggistica R6
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**540.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N. 40-

### DATI GENERALI

Località: Merlino

P.edif.

P.fond.: 1706

C.C.Praso

Quota: 928 m.slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale Larghezza: 7.90 m. Profondità: 6.10 m.  
Cascinello Larghezza: . Profondità:

Htrave colmo: 5.25 m. Htrave Imposta: 3.70 m.  
Htrave colmo: Htrave imposta:


Hmurat.:  
Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalle e fienili con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
24. Puhteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Note e prescrizioni	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

A2				
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
				R3 Riqualif.paesaggistica
Agricolo		Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**541.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICI N. 41-

### DATI GENERALI

Località : Merlino (Funtanel)

P.edif. 528

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 998m/slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 9.60 m Profondità: 4.50 m.  
Cascinello Larghezza: 2.80 m Profondità: 3.40 m.


Htrave colmo: 5.95 m. Htrave Imposta: 4.30 m. Hmurat.:  
Htrave colmo: Htrave Imposta: 3.55 m. Hmurat.:



Prospetto sud-est:



Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:




Prospetto nord-est:

### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originari	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
20. Viabilità – Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità–Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
23. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
24. Puhteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
25. Puhteggio totale	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
26. Classificaz. tipologica	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratteristi. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A4+B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3
				Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**542.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICO N. 42-

### DATI GENERALI

Località : Merlino

P.edif. : 631

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 950 m/slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 5.50 m. Profondità: 4.35 m.  
Cascinello Larghezza: 3.50 m. Profondità: 3.30 m.


Htrave colmo: 5.55 m.  
Htrave colmo:

Htrave Imposta: 4.75 m.  
Htrave Imposta: 3.55 m.


Hmurat.:  
Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

## 1. Tipologia Funzionale

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		
Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita	O		

## 6. Stato di conservazione

Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito	Altro

## 8. Tipo di copertura

A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
Non riconoscibile			

## 9. Manto di copertura

Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
Onduline	Cemento	Cotto	Assente

## 10. Tetto

A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
Velux	Antenna TV		

## 12. Elementi in aggetto

Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	

## 13. Serramenti fori

Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro

## 15. Presenza di particolari tipologici originari

Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro

## 16. Volume

Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio

## 17. Pertinenze

A verde con alberature	Orto		
Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente

## 19. Impianto fognario

Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale

## 20. Viabilità - Accesso all'area

Pista	Sentiero	Assente	
Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale

## 21. Viabilità - Accesso edificio

Pista	Sentiero	Assente	
Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica

## 22. Legislazione (vincoli)

24. Potenzialità futura generale dell'area			
25. Punteggio totale			PUNTEGGIO 8,0

## 26. Classificaz. tipologica

Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	
--------------------	------------------------	--------	--

## PREVISIONE PRG

## 1.Tipologia architettonica

A3+B1			
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6

## 3.Destinazione d'uso compatibili

Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio			

L'edificio è stato ricostruito su una preesistenza perdendo in tal modo i caratteri tipologici tradizionali

4.Note e prescrizioni	
-----------------------	--

# Variante 2019

## Nuova numerazione

**543.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICIO N. 43



### DATI GENERALI

Località : Merlino

P.edif. : 529

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 960 m.slm

### Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 8.30 m. Profondità: 5.10 m.  
Cascinello Larghezza: 4.60 m. Profondità: 4.75 m.

Htrave colmo: 5.00 m. Htrave Imposta: 3.70 m.  
Htrave colmo:


Htrave Imposta: 2.30 m. Hmurat:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Manto di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaglini
18. Approvvigionam. Idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
23. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica  
2. Tipologia di intervento  
3. Destinazione d'uso compatibili  
4. Note e prescrizioni

A6	R1	R2	R3	R6
Restauro	Risanam.conservativo	Ristrutturazione edilizia	Riqualific.paesaggistica	
Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
Di servizio				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**544.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N-44-

### DATI GENERALI

Località : Merlino

P.edif. : 315

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 990 m/slm


### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 7.85 m. Profondità: 8.80 m.  
Cascinello Larghezza: 4,20 m. Profondità: 4.10 m.


Htrave colmo: 5.40 m. Htrave Imposta: 3.90 m. Hmurat.:  
Htrave colmo: 4.26 m. Htrave imposta: Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
8. Tipi di copertura	Ricostruita			Alterata
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio di roccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Tracce di manufatto
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Misto pietra - legno
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Altro
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			Piana
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Assente
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità-Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5	Affresco- Dipinto
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	0,5	Focolari - fornì
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	Altro
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Non riconoscibile
	A verde con alberature	Orto		Manufatto di servizio
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	15,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1				
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo		Artigianale		Abitativo Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio				
	Edificio con caratteri tipologici da preservare (fori originari-scritta su pietra-arco sul prospetto ovest)				
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di n.2 nuovi fori sul fronte est simmetrici alla porta esistente ed eventualmente la modifica ai fori sul fronte laterale sud.				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**545.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICI N. 45

### DATI GENERALI

Località : Nosguil (Cioch)

P.edif. 527

P.fond. :

C.C. Praso

Quota: 1010m/slm

### Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 10.00 m Profondità: 5.60 m.  
Cascinello Larghezza: 2.80 m Profondità: 4.25 m.

Htrave colmo: 6.10 m. Htrave Imposta: 4.10 m.  
Htrave colmo: Htrave imposta:


Hmurat.:  
Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
	Lamiera		Tegole	Scandole
	Onduline		Cemento	Cotto
10. Tetto	A capriate		Con trave di colmo	Laterizio
11. Accessori tetto	Comignoli		Parabolica	Pannelli
	Velux		Antenna TV	
12. Elementi in aggetto	Poggiali		Ballatoi	Scale
	Aggetti in legno		Tettoie	Ponte accesso fienile
	Legno		Alluminio	Pvc
13. Serramenti forti	A raso sasso		Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura
14. Finiture intonaco	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto
15. Presenza di particolari tipologici originali	Intagli		Scritte storiche	Focalari - fornì
16. Volume	Originario		Ampliamenti	Superfetazioni
17. Pertinenze	A verde aperto		A verde recintato	A giardino
	A verde con alberature		Orto	Manufatto di servizio
18. Approvvigionam. Idrico	Rete potabile		Vasca accumulo	Sorgente
19. Impianto fognario	Rete fognaria		Vasca Imhoff	A dispersione
20. Viabilità - Accesso all'area	Strada comunale		Strada forestale	Strada privata
21. Viabilità-Accesso edificio	Pista		Sentiero	Assente
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale		Strada forestale	Strada privata
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista		Sentiero	Via vecchia comunale
25. Punteggio totale	Accessibilità con strada		Approv. idrico	Caratterist. ambientali
26. Classificaz. tipologica				Riconoscibilità tipologica
				PUNTEGGIO 13,5
	Edificio esistente		Edificio da recuperare	Rudere

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A4+B1				
2.Tipologia di Intervento	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3
					R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo	
4.Note e prescrizioni	Edificio di pregio storico, rappresenta un esempio originario del tipo A4 con particolari architettonici che vanno preservati Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**546.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICO-N. 46-

### DATI GENERALI

Località : Merlino (Cioch)

P.edif. : 549


P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 1030 m/slm

### Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 7.00 m. Profondità: 5.40 m. Htrave colmo: 5.95 m. Htrave Imposta: 4.35 m. Hmurat.:  
Cascinello Larghezza: 3.50 m. Profondità: 4.30 m. Htrave colmo: Htrave imposta: 2.70 m. Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





**546.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 46

### ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità – Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità – Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto	pergolato	
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca lmhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	10,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

### PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A3+B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Il Servizio Geologico segnala l'esistenza di una situazione di pericolosità geologica abbastanza critica che richiede specifiche e accurate analisi geologiche atte a determinare l'effettivo pericolo del sito e a verificare la possibilità di Utilizzare e recuperare l'edificio			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



547.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICO-N.47-

### DATI GENERALI

Località: Merlino (Rot)

P.edif.: 313/2

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1120m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza:	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.15 m.	Profondità: 6.10 m.	Htrave colmo: 2.80 m.	Htrave imposta: 1.75 m.	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggioli	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggettivi in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	0,5 Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - forni
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	14,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	B2			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1 Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia	R3 Riqualific.paesaggistica
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Si mantenga il caratteristico camino presente sul prospetto sud			
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di un nuovi fori sul fronte sud come l'esistente			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**548.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICIO N. 48

### DATI GENERALI

Località : Merlino (Rot)

P.edif. : 313/1-/2

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1120 m/slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 12.60 m. Profondità: 8.75 m.  
Cascinello Larghezza: 6.08 m. Profondità: 4.15 m.

Htrave colmo: 7.11 m. Htrave Imposta: 4.58 m. Hmurat.:  
Htrave colmo: 2.78 m. Htrave imposta: 175 m. Hmurat.:



Prospetto sud:



Prospetto ovest:




Prospetto nord:




Prospetto est:

### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
10. Tetto	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
11. Accessori tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
12. Elementi in aggetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
	Velux	Antenna TV		
	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
13. Serramenti forti	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
14. Finiture intonaco	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
15. Presenza di particolari tipologici originari	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto
16. Volume	Intagli		Scritte storiche	Fontana in pietra
17. Pertinenze	Originario		Ampliamenti	Superfetazioni
18. Approvvigionam. idrico	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
19. Impianto fognario	A verde con alberature	Orto		
20. Viabilità - Accesso all'area	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
21. Viabilità-Accesso edificio	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
22. Legislazione (vincoli)	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
24. Potenzialità futura generale dell'area	Pista	Sentiero	Assente	
25. Punteggio totale	Strada comunale	Strada forestale	2	Strada privata
26. Classificaz. tipologica	Pista	Sentiero		Via vecchia comunale
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	14,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1		
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio		
Le recinzioni presenti sono realizzate con materiali incongrui.			

***PEM PRASO***

Vedi Nuova Scheda 549.M.P inserita con la Variante 2019 v49

***PEM PRASO***

Vedi Nuova Scheda 549.M.P inserita con la Variante 2019 v49

# Variante 2019

## Nuova numerazione

**550.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO N. 50-



### DATI GENERALI

Località : Ghinova

P.edif. : 317/1-2

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 1180 m/slm

### Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 8.80 m.	Profondità: 12.80 m.	Htrave colmo: 6.05 m.	Htrave Imposta: 4.60 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 3.25 m.	Profondità: 9.00 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.95 m.	Hmurat.:
	Larghezza: 3.50 m.	Profondità: 5.00 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro	
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
3. Uso attuale	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
4. Grado di utilizzo	Di servizio	Inutilizzato		
5. Tipologia architettonica	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
Ricostruita	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
6. Stato di conservazione	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
7. Tipo costruttivo	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
8. Tipo di copertura	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
9. Manto di copertura	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
10. Tetto	Non riconoscibile			
11. Accessori tetto	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
12. Elementi in aggetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
13. Serramenti fori	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
14. Finiture intonaco	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
15. Presenza di particolari tipologici originari	Velux	Antenna TV		
16. Volume	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
17. Pertinenze	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	travi legno
18. Approvvigionam. Idrico	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
19. Impianto fognario	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
20. Viabilità – Accesso all'area	Fori in legno	0,5 Travi – Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
21. Viabilità–Accesso edificio	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
24. Potenzialità futura generale dell'area	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
25. Punteggio totale	A verde con alberature	Orto		
26. Classificaz. tipologica	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico – ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
Edificio che presenta caratteri tipologici particolari quali la doppia porta di accesso alla stalla e un andito di accesso al fienile dim.1,90x3,90				
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**551.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICO N.51

### DATI GENERALI

Località : Atio (Trombe Vie )

P.edif. 314

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1140m/slm


### Caratteristiche dimensionali :

**Edificio Principale** Larghezza: 7.55m Profondità: 7.05 m.  
**Cascinello** Larghezza: 4.65 m Profondità: 4.70 m.  
**Cascinello** Larghezza: 4.00 m Profondità: 4.30m.


Htrave colmo: 6.25 m. Htrave imposta: 4.70 m. Hmurat:  
Htrave colmo: Htrave imposta: 2.40 m. Hmurat:  
Htrave colmo: Htrave imposta: 3.20 m. Hmurat:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:



# Variante 2019

## Nuova numerazione

551.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 51



### ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originari	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionamento idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
20. Viabilità – Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità – Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto	Pergolato	
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2	Strada privata
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	15,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

### PREVISIONE PRG

	A4+B1			
1.Tipologia architettonica	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
2.Tipologia di Intervento				Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Edificio che presenta elementi tipologici originari da salvaguardare			
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**552.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N. 52-

### DATI GENERALI

Località: Atio (Puzö)

P.edif.: 319


P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1190 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 9.00 m.	Profondità: 8.00 m.	Htrave colmo: 5.90 m.	Htrave imposta: 4.00 m.	Hmurat.:
	Larghezza: 12,40 m.	Profondità: 4.90 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.
Cascinello	Larghezza: 3.20 m.	Profondità: 6.00 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originari	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionamento idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5 Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto	serbatoio acqua	
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	2 Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
Edificio che presenta caratteri tipologici particolari quali la doppia porta di accesso alla stalla e un andito di accesso al fienile dim. 1,95x4,20				
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



553.M.P

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICIO N. 53 -

### DATI GENERALI

Località: Ghinova (Pra Provedor)

P.edif.: 318

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1200m/slm


### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 10.60 m. Profondità: 9.80 m.  
Cascinello: Larghezza: 4.40 m. Profondità: 5.00 m.


Htrave colmo:  
Htrave colmo:

Htrave imposta:  
Htrave imposta:


Hmurat.: 3.60 m.  
Hmurat.: 2.00 m.



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulinio	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
8. Tipo di copertura	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
9. Manto di copertura	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
10. Tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
11. Accessori tetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
12. Elementi in aggetto	Non riconoscibile			
13. Serramenti fori	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
14. Finiture intonaco	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
15. Presenza di particolari tipologici originari	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
16. Volume	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
17. Pertinenze	Velux	Antenna TV		
18. Approvvigionam. idrico	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
19. Impianto fognario	Aggetti in legno	Tettoie		
20. Viabilità - Accesso all'area	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
21. Viabilità - Accesso edificio	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
22. Legislazione (vincoli)	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	0,5	Affresco- Dipinto
24. Potenzialità futura generale dell'area	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	altro
25. Punteggio totale	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
26. Classificaz. tipologica	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	1 Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	0,5	Caratterist. ambientali
				Riconoscibilità tipologica
				PUNTEGGIO 6,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A4+B1			
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4>Note e prescrizioni	Di servizio			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**554.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICIO N. 54

### DATI GENERALI

Località: Ghinova (Clinch)

P.edif.: 525


P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1233 m.slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale	Larghezza: 7.00 m.	Profondità: 6.50 m.	Htrave colmo: 5.85 m.	Htrave Imposta: 4.15 m.	Hmurat:
Cascinello	Larghezza: 3.60 m.	Profondità: 5.00 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta: 2.45 m.	Hmurat:
	Larghezza: 3.20 m.	Profondità: 4.50 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat:



Prospetto sud:


Prospetto ovest:



Prospetto nord:

Prospetto est:

### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	Trasformata	2 Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	travi legno con assito
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco - Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	1 Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratteristiche ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	9,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica  
2. Tipologia di intervento  
3. Destinazione d'uso compatibili  
4. Note e prescrizioni

A3+2B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3
					R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio					

# Variante 2019

## Nuova numerazione

**555.M.P**



COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- EDIFICO N. 55

### DATI GENERALI

Località: Atio (Il magör)

P.edif.: 518/1


P.fond.: \*

C.C.Praso


Quota: 1427m/slm

### Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale	Larghezza: 9.15 m.	Profondità: 8.60 m.	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.: 2.80 m.
Cascinello	Larghezza: tracce	Profondità:	Htrave colmo:	Htrave imposta:	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

## 1. Tipologia Funzionale

Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro

## 2. Epoca di costruzione

Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

## 3. Uso attuale

Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
Di servizio	Inutilizzato		

## 4. Grado di utilizzo

Temporaneo	Permanente	Abbandono	
------------	------------	-----------	--

## 5. Tipologia architettonica

Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
Ricostruita			

## 6. Stato di conservazione

Edificio integro	Edificio fatiscente	4	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
------------------	---------------------	---	--------------------	---------------------

## 7. Tipo costruttivo

Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
--------	---------------------	-----------	----------------------

## 8. Tipo di copertura

Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
------------------	----------------	-----------------	-------

## 9. Manto di copertura

A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
-------------	---------------	-------------	-------

## 10. Tetto

Non riconoscibile			
-------------------	--	--	--

## 11. Accessori tetto

Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
---------	--------	----------	-------

## 12. Elementi in aggetto

Onduline	Cemento	Cotto	Assente
----------	---------	-------	---------

## 13. Serramenti fori

Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
-------	-----------	-----	-------

## 14. Finiture intonaco

A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
--------------	-----------------	------------------------	-------

## 15. Presenza di particolari tipologici originali

Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
---------------	-------------------------------	-------------------	------------------

## 16. Volume

Intagli	Scritte storiche	Fontana in pietra	Altro
---------	------------------	-------------------	-------

## 17. Pertinenze

Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
------------	-------------	----------------	--

## 18. Approvvigionam. Idrico

A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
----------------	-------------------	------------	-----------------------

## 19. Impianto fognario

A verde con alberature	Orto		
------------------------	------	--	--

## 20. Viabilità - Accesso all'area

Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
---------------	----------------	----------	---------

## 21. Viabilità - Accesso edificio

Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
---------------	--------------	---------------	---------

## 22. Legislazione (vincoli)

Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
-----------------	------------------	----------------	----------------------

## 23. Potenzialità futura generale dell'area

Pista	Sentiero	Assente	
-------	----------	---------	--

## 24. Punteggio totale

0,0	Approv. idrico	Caratterist. ambientali 0,5	Riconoscibilità tipologica
-----	----------------	-----------------------------	----------------------------

## 25. Classificaz. tipologica

Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	
--------------------	------------------------	--------	--

## PREVISIONE PRG

## 1.Tipologia architettonica

A2+B1			
-------	--	--	--

## 2.Tipologia di intervento

Restauro R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
-------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------

## 3.Destinazione d'uso compatibili

Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
----------	-------------	-----------	-----------------------

## 4.Note e prescrizioni

Il recupero del cascinello aggregato ha come altezza il prolungamento di falda dell'edificio principale			
---	--	--	--

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**556.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N-56-

### DATI GENERALI

Località: Atio (Cà dal Dos)

P.edif.: 519

P.fond.:

C.C.Praso

Quota: 1415 m/slm


### Caratteristiche dimensionali:

Edificio Principale Larghezza: 9.40 m. Profondità: 6.20 m.  
Cascinello Larghezza: 4.40 m Profondità: 6.70 m.


Htrave colmo: 5.20 m. Htrave imposta: 3.40 m. Hmurat:  
Htrave colmo: 3.30 m. Htrave imposta: 1.95 m. Hmurat:



ESTRATTO MAPPA:



ESTRATTO PRG:





**556.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICI N. 56

## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Posteriore al 1945	
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
8. Tipo di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
9. Manto di copertura	Non riconoscibile			
10. Tetto	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
11. Accessori tetto	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
12. Elementi in aggetto	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaiani
	Velux	Antenna TV		
	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
13. Serramenti fori	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
14. Finiture intonaco	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
15. Presenza di particolari tipologici originari	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
16. Volume	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	0,5
17. Pertinenze	Intagli	Scritte storiche	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
18. Approvvigionam. Idrico	Originario	Ampliamenti	Fontana in pietra	Altro
19. Impianto fognario	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
20. Viabilità - Accesso all'area	A verde con alberature	Orto		
21. Viabilità-Accesso edificio	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
22. Legislazione (vhcoli)	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
24. Potenzialità futura generale dell'area	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
25. Punteggio totale	Pista	Sentiero	Assente	
26. Classifcaz. tipologica	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Approv. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	15,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2 Ristrutturazione edilizia R3 Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
	Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti			

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**557.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N. 57-

### DATI GENERALI

Località : Atio

P.edif. : 493

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1400 m/slm

### Caratteristiche dimensionali :

Edificio Principale Larghezza: 6.80 m. Profondità: 7.30 m.  
Cascinello Larghezza: 4.15 m. Profondità: 7.30 m,

Htrave colmo: 5.30 m.  
Htrave colmo:

Htrave imposta: 4.06 m. Hmurat.:  
Htrave imposta: Hmurat.:



Prospetto sud-est:

Prospetto sud-ovest:




Prospetto nord-ovest:



Prospetto nord-est:

### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

<b>1. Tipologia Funzionale</b>	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
<b>2. Epoca di costruzione</b>	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
<b>3. Uso attuale</b>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
<b>4. Grado di utilizzo</b>	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
<b>5. Tipologia architettonica</b>	Di servizio	Inutilizzato		
<b>6. Stato di conservazione</b>	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
<b>7. Tipo costruttivo</b>	Originale	Modificata	Trasformata	Alterata
	Ricostruita			
<b>8. Tipo di copertura</b>	Edificio integro	Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
<b>9. Manto di copertura</b>	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
<b>10. Tetto</b>	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
<b>11. Accessori tetto</b>	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
<b>12. Elementi in aggetto</b>	Non riconoscibile			
<b>13. Serramenti fori</b>	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
<b>14. Finiture intonaco</b>	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
<b>15. Presenza di particolari tipologici originari</b>	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
<b>16. Volume</b>	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
<b>17. Pertinenze</b>	Velux	Antenna TV		
<b>18. Approvvigionam. idrico</b>	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
<b>19. Impianto fognario</b>	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
<b>20. Viabilità - Accesso all'area</b>	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
<b>21. Viabilità - Accesso edificio</b>	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
<b>22. Legislazione (vincoli)</b>	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
<b>24. Potenzialità futura generale dell'area</b>	Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
<b>25. Punteggio totale</b>	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
<b>26. Classificaz. tipologica</b>	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale 2	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	13,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+B1			
2.Tipologia di intervento	Restauro R1	Risanam.conservativo R2	Ristrutturazione edilizia R3	Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Di servizio			
Si preservi la scritta storica presente sopra porta fronte principale				
Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**558.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 58

### DATI GENERALI

Località : Atio

P.edif. : 520-521

P.fond. :

C.C.Praso

Quota: 1315 m/slm

### Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale Larghezza: 8.80 m. Profondità: 7.40 m.  
Cascinello Larghezza: 3.75m. Profondità: 4.80 m,  
Larghezza: 3.95m. Profondità: 3.50 m,

Htrave colmo: 6.20 m.  
Htrave colmo:  
Htrave colmo:


Htrave Imposta: 4.30 m. Hmurat.:  
Htrave Imposta: 2.70 Hmurat.:  
Htrave Imposta: 2.60 Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	6	Modificata	Trasformata
8. Tipi di copertura	Ricostruita			Alterata
9. Manto di copertura	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio di roccato
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionamento idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità - Accesso all'area	Aggetti in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità - Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche	0,5	Fontana in pietra
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	Altro
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Imhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	0	Assente
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratteristiche ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	12,5
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica	A2+B1				
2. Tipologia di intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia
					R3 Riqualific.paesaggistica
3. Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4. Note e prescrizioni	Di servizio Si preservi la scritta storica presente sul fronte principale Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione



**559.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 59

### DATI GENERALI

Località : Atio (Ca de Mez)

P.edif. : 522

P.fond. :

C.C.Praso


Quota: 1300m/slm

### Caratteristiche dimensionali :


Edificio Principale	Larghezza: 9.30 m.	Profondità: 10.45 m.	Htrave colmo: 6.00 m.	Htrave Imposta: 4.10 m.	Hmurat.:
Cascinello	Larghezza: 4.00 m.	Profondità: 5.00 m,	Htrave colmo:	Htrave Imposta: 2.32	Hmurat.:
	Larghezza: 4.45 m.	Profondità: 8.50 m,	Htrave colmo:	Htrave Imposta: 2.15	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





**559.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

EDIFICIO N. 59

## ANALISI:

<b>1. Tipologia Funzionale</b>	Stalla-fienile con cascino	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
<b>2. Epoca di costruzione</b>	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
<b>3. Uso attuale</b>	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1945	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
<b>4. Grado di utilizzo</b>	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
<b>5. Tipologia architettonica</b>	Di servizio	Inutilizzato		
<b>6. Stato di conservazione</b>	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
<b>7. Tipo costruttivo</b>	Originale	6	Modificata	Trasformata
	Ricostruita			Alterata
<b>8. Tipo di copertura</b>	Edificio integro	6	Edificio fatiscente	Edificio diroccato
	Pietra		Pietrame irregolare	Laterizio
	Legno a blockbau		Legno a telaio	Legno in assito
	A due falde		A falda unica	A più falde
<b>9. Manto di copertura</b>	Non riconoscibile			
	Lamiera		Tegole	Scandole
	Onduline		Cemento	Cotto
<b>10. Tetto</b>	A capriate		Con trave di colmo	A volta
<b>11. Accessori tetto</b>	Comignoli		Parabolica	Pannelli
	Velux		Antenna TV	
<b>12. Elementi in aggetto</b>	Poggioli		Ballatoi	Scale
	Aggetti in legno		Tettoie	Ponte accesso fienile
<b>13. Serramenti forti</b>	Legno		Alluminio	Pvc
<b>14. Finiture intonaco</b>	A raso sasso		Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura
<b>15. Presenza di particolari tipologici originari</b>	Fori in legno	0,5	Travi - Stipiti in pietra	0,5
	Intagli		Scritte storiche	0,5
<b>16. Volume</b>	Originario		Ampliamenti	Superfetazioni
<b>17. Pertinenze</b>	A verde aperto		A verde recintato	A giardino
<b>18. Approvvigionam. idrico</b>	A verde con alberature		Orto	Manufatto di servizio
<b>19. Impianto fognario</b>	Rete potabile		Vasca accumulo	Sorgente
<b>20. Viabilità - Accesso all'area</b>	Rete fognaria		Vasca Imhoff	A dispersione
<b>21. Viabilità - Accesso edificio</b>	Strada comunale		Strada forestale	Strada privata
<b>22. Legislazione (vincoli)</b>	Pista		Sentiero	Assente
<b>24. Potenzialità futura generale dell'area</b>	Strada comunale		Strada forestale	Strada privata
<b>25. Punteggio totale</b>	Pista		Sentiero	0
<b>26. Classificaz. tipologica</b>	Accessibilità con strada		Approv. idrico	Caratterist. ambientali
				Riconoscibilità tipologica
				<b>PUNTEGGIO</b>
	Edificio esistente		Edificio da recuperare	Rudere
				13,5

## PREVISIONE PRG

A2+2B1					
Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia	R3
					R6
Agricolo		Artigianale		Abitativo	Turistico - ricettivo
Di servizio					
4. Note e prescrizioni	Edificio di pregio storico, rappresenta un esempio originario del tipo A2 con particolari architettonici che vanno preservati tra cui la scritta storica su intonaco Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				

# Variante 2019

## Nuova numerazione

**560.M.P**

COMUNE DI PRASO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

-EDIFICIO-N-60-



### DATI GENERALI

Località: Atio

P.edif.: 492

P.fond.:

C.C.Praso


Quota: 1315 m/slm

### Caratteristiche dimensionali:


Edificio Principale	Larghezza: 9.00 m.	Profondità: 7.50 m.	Htrave colmo: 7.80 m.	Htrave Imposta: 6.10 m.	Hmurat.:
Caschinello	Larghezza: 3,25 m.	Profondità: 6.00 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta: 4.80 m.	Hmurat.:
	Larghezza: 3,70 m.	Profondità: 6.00 m.	Htrave colmo:	Htrave Imposta: m.	Hmurat.:



### ESTRATTO MAPPA:



### ESTRATTO PRG:





## ANALISI:

1. Tipologia Funzionale	Stalla-fienile con cascinello	Stalle e fienili	Cascinello	Abitazione stagionale
2. Epoca di costruzione	Mulino	Malga	Manufatto di servizio	Altro
3. Uso attuale	Anteriore al 1860	Tra il 1860 e il 1910	Tra il 1911 e il 1945	Posteriore al 1945
4. Grado di utilizzo	Agricolo	Artigianale	Abitativo	Turistico-ricettivo
5. Tipologia architettonica	Di servizio	Inutilizzato		
6. Stato di conservazione	Temporaneo	Permanente	Abbandono	
7. Tipo costruttivo	Originale	Modificata	4 Trasformata	Alterata
8. Tipo di copertura	Ricostruita			
9. Manto di copertura	Edificio integro	6 Edificio fatiscente	Edificio diroccato	Tracce di manufatto
10. Tetto	Pietra	Pietrame irregolare	Laterizio	Misto pietra - legno
11. Accessori tetto	Legno a blockbau	Legno a telaio	Legno in assito	Altro
12. Elementi in aggetto	A due falde	A falda unica	A più falde	Piana
13. Serramenti fori	Non riconoscibile			
14. Finiture intonaco	Lamiera	Tegole	Scandole	Coppi
15. Presenza di particolari tipologici originari	Onduline	Cemento	Cotto	Assente
16. Volume	A capriate	Con trave di colmo	A volta	Non riconoscibile
17. Pertinenze	Comignoli	Parabolica	Pannelli	Abbaini
18. Approvvigionam. idrico	Velux	Antenna TV		
19. Impianto fognario	Poggiali	Ballatoi	Scale	Camino
20. Viabilità – Accesso all'area	Aggettivi in legno	Tettoie	Ponte accesso fienile	
21. Viabilità – Accesso edificio	Legno	Alluminio	Pvc	Ferro
22. Legislazione (vincoli)	A raso sasso	Intonaco grezzo	Civile e Tinteggiatura	Altro
24. Potenzialità futura generale dell'area	Fori in legno	Travi - Stipiti in pietra 0,5	Affresco- Dipinto	Focolari - fornì
25. Punteggio totale	Intagli	Scritte storiche 0,5	Fontana in pietra	Altro
26. Classificaz. tipologica	Originario	Ampliamenti	Superfetazioni	
	A verde aperto	A verde recintato	A giardino	Manufatto di servizio
	A verde con alberature	Orto		
	Rete potabile	Vasca accumulo	Sorgente	Assente
	Rete fognaria	Vasca Limhoff	A dispersione	Assente
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente	
	Strada comunale	Strada forestale	Strada privata	Via vecchia comunale
	Pista	Sentiero	Assente 0	
	Accessibilità con strada	Prov. idrico	Caratterist. ambientali	Riconoscibilità tipologica
			PUNTEGGIO	11,0
	Edificio esistente	Edificio da recuperare	Rudere	

## PREVISIONE PRG

1.Tipologia architettonica	A2+2B1				
2.Tipologia di Intervento	Restauro	R1	Risanam.conservativo	R2	Ristrutturazione edilizia R3
					Riqualific.paesaggistica R6
3.Destinazione d'uso compatibili	Agricolo	Artigianale	Abitativo		Turistico - ricettivo
4.Note e prescrizioni	Si preservi scritta presente sul contorno in pietra Al fine del raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa l'apertura di nuovi fori sui fronti laterali o posteriore riproponendo i caratteri dei fori tradizionali esistenti				